





SCIENCES DE L'INGENIEUR MODULE 1

Cours magistral dispensé par Pr NGAYIHI ABBE Claude Valery Maitre de Conférences

Année académique 2024-2025

8/30/2024

Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'INGENIEUR 2



Chapitre I **Théorie des mécanismes**

8/30/2024

Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'INGENIEUR 2



SOMMAIRE

- I. VOCABULAIRE ET RAPPEL
- II. RAPPEL SUR LES DEGRES DE LIBERTE D'UNE LIAISON
- III. RAPPELS SUR LES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES CONTACTS
- IV. DEFINITION D'UNE LIAISON
- V. LES LIAISONS MECANIQUES ELEMENTAIRES (NF EN 23952, ISO 3952)
- VI. METHODE D'ETABLISSEMENT D'UN SCHEMA CINEMATIQUE
- VII. ACTIONS MECANIQUES DANS LES LIAISONS (TORSEUR)
- VIII. HYPERSTATICITE DES MECANISMES

8/30/2024

Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'INGENIEUR 2

3



I. VOCABULAIRE

I.1. DEFINITION D'UN SOLIDE INDEFORMABLE :

Un solide indéformable est un solide idéal qui possède : une masse constante et un volume dont les limites sont constantes.

DEFINITION D'UN MECANISME:

Un mécanisme est un ensemble de pièces mécaniques reliées entre elles par des liaisons.

Cet ensemble est conçu pour réaliser une ou plusieurs fonctions. Nous le schématiserons pour en simplifier la compréhension.

8/30/2024

Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'INGENIEUR 2



II. DEGRES DE LIBERTE D'UNE LIAISON:

 Une objet libre dans l'espace peut se déplacer dans un repère R (oxyz) selon 6 mouvements indépendants

3 TRANSLATIONS: Tx Translation suivant l'axe X Ty Translation suivant l'axe Y Tz Translation suivant l'axe Z 3 ROTATIONS: Rx Rotation autour de l'axe X Ry Rotation autour de l'axe Y

Rz Rotation autour de l'axe Z

Le nombre de degrés de liberté d'une liaison entre 2 solides est égal *au nombre de mouvements relatifs INDEPENDANTS existant entre ces 2 solides.*Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'NGENIEUR 2


8/30/2024


ECAM LaSalle on Tx x

De L'NGENIEUR 2

III. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES CONTACTS :

III.1. CONTACT PONCTUEL:







Le contact se fait sur *un point (A) . On supprime 1 degré de liberté*

Tableau des mouvements dans le repère (A,x,y,z) :

TRANSLATION			ROTATION		
Tx	Ту	Tz	Rx	Ry	Rz
1	0	1	1	1	1
Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'INGENIEUR 2					

8/30/2024







IV. DEFINITION D'UNE LIAISON:


• Exemple : Une voiture est en contact avec le sol.

• Les degrés de liberté entre la voiture et le sol sont :

2 Translations : *Tx, Ty (Tz = 0)* 1 Rotation : *Rz (Rx et Ry = 0)*

La liaision entre la voiture et le sol est *1 liaison PLANE (contact*

surfacique)



Il existe une liaison entre 2 solides *lorsqu'un* ou plusieurs degrés de liberté sont supprimés entre ces deux solides.

8/30/2024

Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'INGENIEUR 2

9



IV. DEFINITION D'UNE LIAISON:

• **Remarque** : Quand le nombre de degrés de liberté de la liaison entre 2 solides S1 et S2 est égal à 0, les deux solides sont en liaison complète, appelée liaison fixe ou liaison encastrement.



Exemple: Liaison boulonnée

8/30/2024

Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'INGENIEUR 2



V. LES LIAISONS MECANIQUES ELEMENTAIRES (NF EN 23952, ISO 3952):

Nom de la liaison	d° de libertés	Schéma 2D	Schéma 3D	Exemple de contact	Exemples de réalisation
APPUI PONCTU EL	5 (2 Translation 3 Rotation)	→ •	Ø₽°	2 3	Pointes anti-vibrations
APPUI PLAN	3 (2 Translation 1 Rotation)	+ +	\Rightarrow	2	Scie sauteuse Contact entre le socie de la scie et la planche à découper.

8/30/2024 Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'INGENIEUR 2 11



V. LES LIAISONS MECANIQUES ELEMENTAIRES (NF EN 23952, ISO 3952):

Nom de la liaison	d° de libertés	Schéma 2D	Schéma 3D	Exemple de contact	Exemples de réalisation
PIVOT	1 (0 Translation 1 Rotation)	₩	****	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Vélo tout terrain : Liaison pivot entre La toue arrière et le bras oscillant- La fourche et le cadre Le bras oscillant et le cadre- La roue avant et la f
GLISSIERE	1 (1 Translation 0 Rotation)	 🔻	ϕ	; 1 V	Guidages linéaires : Utilisés pour des machines industrielles.

8/30/2024 Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'INGENIEUR 2



V. LES LIAISONS MECANIQUES ELEMENTAIRES (NF EN 23952, ISO 3952)

Nom de la liaison d° de libertés

Schéma 2D

Schém a 3D

Exemple de contact

Vérin

2 (1 Translation 1 Rotation)

1 (1 Translation conjuguées)

1 (1 Translation conjuguées)

8/30/2024 Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'INGENIEUR 2

13



V. LES LIAISONS MECANIQUES ELEMENTAIRES (NF EN 23952, ISO 3952)

:

Nom de la liaison	d° de libertés	Schén	na 2D	Schém a 3D	Exemple de contact	Exemples de réalisation
ROTULE	3 (0 translation 3 Rotations)	¢	¢	\$		Étau à rotule
LINEAIRE ANNULAIRE	4 (1 Translation 3 Rotations)	4	¢	Þ	2	Roulement à rotule

8/30/2024

Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'INGENIEUR 2



V. LES LIAISONS MECANIQUES ELEMENTAIRES (NF EN 23952, ISO 3952):

Nom de la liaison	d° de libertés	Schéma 2D	Schém a 3D	Exemple de contact	Exemples de réalisation
ROTULE A DOIGT	2 (0 translation 2 Rotations)	\$ \$	Ø	2 2 2 x	Joint de cardon

8/30/2024 Pr NGAYIHI CLAUDE/ SCIENCES DE L'INGENIEUR 2

15



Caractérisation des liaisons

NOM DE LA LIAISON	SURFACES GENERALEMENT ASSOCIEES A L'ASSEMBLAGE	DEFINIE PAR
Pivot	Cylindre creux / Cylindre plein + plan \ plan. Cylindre creux / Cylindre plein + contact ponctuel	Son axe de rotation
Glissière	1 paire de plans non parallèles (ou plus) / 1 paire de plans Plan / Plan + contact linéique	Son axe de translation
Hélicoïdale	Filetage / taraudage	Son axe de translation et de rotation conjugueés
Pivot glissant	Cylindre creux / Cylindre plein	Son axe de rotation et de translation
Appui plan	Plan / Plan	Sa normale au plan
Rotule	Sphère creuse / sphère pleine	Son centre
Linéaire rectiligne	Plan et arête Plan et génératrice de cylindre	La normale au plan. + La direction de la droite de contact
Linéaire circulaire	Sphère et cylindre	Son axe de translation + Son centre
Ponctuelle	Plan et sphère Plan et pointe de cône Plan et pointe de cône Printe de l'INGE!	Sa normale au plan de contact

8/30/2024