主要零件清单	数量	备注
框架铝型材	1包	
热床	1套	
喷头	1套	
光轴	1套8根	
T8 丝杆带螺母	1根	
42 步进电机	4 个	
SK12 光轴固定座	4个	用于固定 Z 轴两根 12MM
		的光轴
LMF12LUU 加长法兰直线轴承	2 个	安装在 Z 轴两根 12MM 的
		光轴上
 LM8LUU 直线轴承	4 个	其中两上已安装在打印件
ENGLES ENGLIS		内,另两个安装在喷头架上
2GT 内径 8 带宽 6 齿 20 同步轮 (X 轴 5 个, Z 轴 1 个)	6个	
2GT 内径 5 带宽 6 齿 20 同步轮 (XYZ 电机各 1 个)	3 个	
2GT 开口同步带	3 根	x一根(短的), y两根
2gt-200-6 带宽闭口皮带, XZ 电机各 1 个	2 根	
42 步进电机座, XZ 各 1 个, 供料 1 个	3个	
同步带锁紧弹簧	3 个	每根开口皮带各1个
MK8 金属挤出机	1套	
V6 风扇罩 30x30 带风扇	1个	安装时,一定不要按压风扇
4040 涡轮风扇	1个	叶,容易损坏
丝杆托盘铝板	1片	
主板电路	1套	
XYZ 限位开关	3个	
方口 USB 线	1根	
包线管	1米	用于包裹导线, 收纳整齐
螺丝	若干	个别部件的螺丝,与部件包
		装在一起,方便寻找。安装
		时,再拿出来。尽量别弄混
自锁尼龙扎带	若干	主要用来收纳电线,按需使
		用
打印件	1套	使用前,需与标准零件组装
		配合