

Diagramme de Paréto exercice n° 2

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

Afin de réduire les coûts de non-qualité, l'entreprise souhaite améliorer la fiabilité de son process de fabrication des « Optimists ». Pour définir les axes d'amélioration, le service qualité a effectué, pendant 3 mois, des relevés des défauts de fabrication et des coûts de non-qualité correspondants.

1. Compléter le tableau suivant

Défaut	Repère défaut	Nombre	Coût d'un rebut en euros	Coût total par défaut
Planéité dérive	PLAD	21	0,58	
Poids dérive	POID	30	2,07	
Frisure gel-coat coque	GCC	18	1,12	
Moussage dérive	MD	27	1,23	
Infusion coque incomplète	ICI	3	55,27	
Défaut usinage coque	DUC	10	3,81	
Défaut démoulage coque	DDC	5	5,74	

2. Compléter le tableau suivant afin de réaliser une étude PARETO


Repère défaut	Défaut	Coût rebuts en euros	Pourcentage	Pourcentage cumulé
		Total =	100%	100%

Nom :

Prénom :

Classe :

3. Réaliser le diagramme PARETO correspondant



4. Que peut-on déduire de ce Paréto pour réduire les coûts de non qualité

.....

.....

.....

.....