

Afin de réduire les coûts de non-qualité, l'entreprise souhaite améliorer la fiabilité de son process de fabrication des « Optimists ». Pour définir les axes d'amélioration, le service qualité a effectué, pendant 3 mois, des relevés des défauts de fabrication et des coûts de non-qualité correspondants.

1. Compléter le tableau suivant


Défaut	Repère défaut	Nombre	Coût d'un rebut en euros	Coût total par défaut
Planéité dérive	PLAD	21	0,58	12.18
Poids dérive	POID	30	2,07	62.1
Frisure gel-coat coque	GCC	18	1,12	20.16
Moussage dérive	MD	27	1,23	33.21
Infusion coque incomplète	ICI	3	55,27	165.81
Défaut usinage coque	DUC	10	3,81	38.1
Défaut démoulage coque	DDC	5	5,74	28.7

2. Compléter le tableau suivant afin de réaliser une étude PARETO

Repère défaut	Défaut	Coût rebuts en euros	Coût total par défaut	Pourcentage	Pourcentage cumulé
ICI	3	55,27	165,81	46,03	46,03
POID	30	2,07	62,1	17,24	63,26
DUC	10	3,81	38,1	10,58	73,84
MD	27	1,23	33,21	9,22	83,06
DDC	5	5,74	28,7	7,97	91,02
GCC	18	1,12	20,16	5,60	96,62
PLAD	21	0,58	12,18	3,38	100,00

360,26

3. Réaliser le diagramme PARETO correspondant



4. Que peut-on déduire de ce Paréto pour réduire les coûts de non qualité

Les défauts qui occasionnent au moins 80% des rebuts de production sont:

- ICI
- POID
- DUC

Nom :

Prénom :

Classe :