


1. Diagramme de fermeture




	Phase	Descriptif
Entre 0 et 1	Phase 1	Départ en vitesse lente (évite les à-coups du démarrage). Départ en haute pression pour vaincre l'inertie du moule et du plateau.
Entre 1 et 2	Phase 2	Vitesse rapide. Basse pression.
Entre 2 et 3	Phase 3	Vitesse lente conseillée pour amortir le contact avec le 1/2 moule coté fixe, ainsi qu'à l'entrée des colonnes de guidage ou des doigts de démoulage. Basse pression ou pression de sécurité moule.
Entre 3 et 4	Phase 4	Vitesse lente pour amortir la fermeture du moule. Haute pression pour le verrouillage moule.

Nom :

Prénom :

Classe :

2. Diagramme d'ouverture



	Phase	Descriptif
Entre 4 et 2	Phase 1	Départ en vitesse lente, zone de démoulage (éviter de casser ou de rayer les pièces). Pression constante.
Entre 2 et 1	Phase 2	Vitesse rapide. Pression constante.
Entre 1 et 0	Phase 3	Vitesse lente, zone de décélération du moule. Pression constante.

Nom :

Prénom :

Classe :