物理实验报告纸

学号: 12313124 姓名: 发达库

固体杨氏模量的测量

人实验目的

0学习到用光杠杆法测量微量的原理 ②理解杨氏模量的含义

2.实验仪器

钢丝杨氏模量测量仪试仪、螺旋则微器

3、实验原理

村科会为后会发生形变,在弹性限度力,材料的左方都在变之比是一个常数, 叫作彈性模量,每形物作的沿纵向的弹性模量叫杨氏模量。它的科磁引材料的 刚烂。

E = (F/S)/(OL/L)=FL

在样品截面积S上的作用之为为下,测量引起的相对伸长量oL/L,即可计算出材料的杨氏模量巨。因一般伸长量oL很小,故采用光学放大法将生 放大。光杠杆是一个带有引旋转的预镜的支架,平面镜的镜面与三个足效实决定 的平面垂直,其后足即杠杆的支脚与被则物紧邻。当和杠杆支胀附值被则物上升或下降微量的。几时,镜面宏线转过一个微量的角,而入射到望远镜的光线

的截面敏,通过测量钢丝的直径求得.

4、实验内容

①调节仪器 调节放置光杠杆的平台与望远镜的相对位置,使光杠杆镜面法线与望远 镜轴线大体重合。调节支架底脚螺丝,确保评台水平,调彩的上下位置,使管制 器顶部与平台的上表面失面。

物理实验报告纸

OF = DMg = 0.005 x 9.8 = 0.049 N

1, 0		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4, ,	• •	`					7 7-
学号:			姓名:		日期:		<u>!</u>	星期	口上午 - 口下午	
	②测量									1100
	19用米	尺测量	钢丝状	上り	2.	- dr = 11	10 44	- J- 161	はとしん	ı ıb
FA 4	29年	人测量	中国统	う夏人 2	门到的胜	2.36 D, U	12 0 LC	LAFDOI	育とし合	1%.
171	となれ	2好無上	加加加	(X6	火, 0.3 各切玩家	当中程尺位	白歯数	- 14h	钢丝的超	ALL K
鹰	.在砝码	秋 L 厥	次加加	kg The To	L 1 可加	到869)	观察	在增加	lkg 时望)	无籍中
起	R上始读	数File	然后再次	THE THE	逐次减	去记了	对方的	读数r	公取两组	且对方数
	好均值					., .		,		1021
,	③数技	居处理								.
	用通 . DM: 5g	差法处	理數据	得到	kg of a	特色的!	值,	新芒,	给出版	最终表达
式。	. DM:59	, olzo.	05 MM, D	D = 0.05	mm, » t	= 0.05	nm, ot	o. 0.05 mi	n, Dd = 0	oolmm.
			臣一个		$\overline{}$					
T 基均	据记录		ENT		, L	t.	6,	, q ,		
) (2¢)		821.9 m		N	110-5			200		
de la con		-			2mm 1175.8			mm —		
单位:MM	d,	di di di		3	dy ds			d. d		
	0.584	0.588	0.584		0.586	0.588 0.586		586	0.586	
m (kg)	1 4.30 4.30	2	3	4	5	b	7	8	1 Mar	3
r: (cm)	4.30	4.95	5.58	6.21	6.85	7.46	8.09	8.70	ESOS NO.	','O
riccm)	11 70	0.00	5 (1		1.00	7 / O		A 10	engi.	
- · · · ·	4.30	4.98	> .6	6.25	6.89	7.49	8-11			
	4.30 . 10 61. 78		5.595	6.23	6.81	7.475	8.10	8.695		
6.4	据处理	T, 4	- \			1.1.01				
$b = \frac{\sum_{i=1}^{4} (\Gamma_{ii4} - \Gamma_{i})}{4 \times 4} = \frac{(6.87 - 4.30) + (7.475 - 4.965) + (8.10 - 5.595) + (8.695 - 6.23)}{4 \times 4}$) -=6.28mn
	4×4 4×4									
	$S = \frac{\pi \sqrt{d^2}}{4} = \frac{\pi \times 0.586^2}{4} = 0.270 \text{ mm}^2 F = m$							× 9.8	- 9.8N	
') '										

物理实验报告纸

$$\overline{E} = \frac{2DLF}{51b} = \frac{2 \times 1192.2 \times 821.9 \times 9.8}{0.270 \times 75.8 \times 6.28} \times 10^{4} = 1.49 \times 10^{11} P_{a}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{0.049}{9.8}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{1192.2}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{821.9}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{75.8}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{6.28}\right)^2 + \left(\frac{2\times0.001}{0.586}\right)^2}$$

= 0.01

7. 实验结论

利用光杠杆法部钢丝褐氏模量测试仪测得钢丝的褐氏模量 E=(1.49±0.01)×10"Pa.

8. 思考题

Q:到用光杠杆法把测微+K度~L变成测b,光杠杆的放大率为是,根据比式能否以增加D:成小光杠杆障长1,来提高效大率,这样做有无好处?有无限度?左怎碎考虑这个问题?

A: 有好处,也有限度。

好处:放大率在一定范围内时,增大放大率可从增大的转编程度。

限度。①放大率过大时,由于在重物率拉下钢丝会产生振动,此时望远镜内看到的标尺振动幅度会变大,难以读载或产生较大的测量误

②D过大时,在望远镜中难以观测到标尺,无法读数。