

$t^* = 0.00$
$t^* = 0.25$
$t^* = 0.50$
$t^* = 0.75$
$t^* = 1.00$
Sample 1
Rel. $L^2 = 9.78 \times 10^{-4}$
Rel. $L^2 = 6.51 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 1.30 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 2.09 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.90 \times 10^{-2}$
Sample 2
Rel. $L^2 = 9.78 \times 10^{-4}$
Rel. $L^2 = 4.94 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 1.27 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 3.13 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 2.87 \times 10^{-2}$
Sample 3
Rel. $L^2 = 9.78 \times 10^{-4}$
Rel. $L^2 = 7.99 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 2.12 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.45 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.68 \times 10^{-2}$
Sample 4
Rel. $L^2 = 9.78 \times 10^{-4}$
Rel. $L^2 = 6.17 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 1.66 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.80 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 2.04 \times 10^{-2}$
ϕ
1.2
0.0
−1.2