CAS 06 / 40

Modéré à élevé

Fuite de garniture mécanique

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Étanchéité / mécanique

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Présence de gouttes ou de ruissellement autour de l’arbre.

Contexte du cas

Pompe en service avec eau clair fuite apparue progressivement.

Constats de diagnostic

Zone de garniture humide; traces d’usure sur faces ou arbre.

Cause probable — à confirmer

Usure normale, fonctionnement à sec, désalignement ou faces endommagées.

Action corrective recommandée

Consigner et dépressuriser; remplacer la garniture selon la notice et contrôl l’arbre.

Vérification après intervention

Effectuer un essai sous pression et surveiller la fuite après remise en route.

Prévention / suivi

Éviter les marches à sec et contr les conditions d’exploitation.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.