CAS 07 / 40

Élevé

# Surchauffe des paliers

**Équipement** Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Mécanique / lubrification

Illustration technique réaliste — support pédagogique

### Symptômes observés

Température de palier en hausse, odeur d’huile ou bruit de roulement.

### Contexte du cas

Pompe fonctionnant en continu d une zone poussiéreuse.

### Constats de diagnostic

Température supérieure à la tendance habituelle; lubrifiant dégradé ou niveau incorrect.

### Cause probable — à confirmer

Lubrification insuffisante/excessi roulement usé, désalignement ou charge hydraulique anormale.

### Action corrective recommandée

Arrêter selon la procédure; contrôler lubrifiant, jeu, alignement et roulement

### Vérification après intervention

Mesurer la température et les vibrations sur plusieurs heures de fonctionnement.

### Prévention / suivi

Suivre une tendance de tempéra et respecter le plan de graissage

**Sécurité et limites :** cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.