CAS 09 / 40

Élevé

Roue déséquilibrée ou endommagée

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Mécanique / hydraulique

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Vibration persistante et baisse de performance; bruit de rotation.

Contexte du cas

Pompe ayant traité un liquide cha ou après passage de corps étrangers.

Constats de diagnostic

Inspection montrant dépôt dissymétrique, érosion ou aube endommagée.

Cause probable — à confirmer

Déséquilibre de la roue, corrosio cavitation ou corps étranger.

Action corrective recommandée

Isoler; déposer si autorisé, nettoyer et faire contrôler la roue avant remontage.

Vérification après intervention

Contrôler vibration, débit, pression et intensité à régime stabilisé.

Prévention / suivi

Installer une protection adaptée e surveiller la qualité du fluide.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l'absence d'énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.