CAS 10 / 40

Élevé

Vanne d’aspiration partiellement fermée

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Hydraulique / conduite

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Débit faible, bruit d’aspiration et dépression anormale.

Contexte du cas

Redémarrage après maintenanc d’une ligne de process.

Constats de diagnostic

Position de vanne non conforme au schéma; perte de charge accrue.

Cause probable — à confirmer

Erreur de manœuvre ou organe bloqué.

Action corrective recommandée

Arrêter si cavitation suspectée; vérifier la position et l’état de la vanne selon la procédure.

Vérification après intervention

Comparer pression aspiration/refoulement et débit à la consigne.

Prévention / suivi

Mettre en place un repérage clai une check-list de remise en servi

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.