CAS 12 / 40

Modéré à élevé

Clapet anti-retour qui ne ferme plus

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Hydraulique / retour de fluide

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

La conduite se vide à l’arrêt; rotation inverse possible.

Contexte du cas

Installation avec colonne de refoulement verticale.

Constats de diagnostic

Bruits de retour, coups hydrauliques ou baisse de pression après arrêt.

Cause probable — à confirmer

Clapet encrassé, ressort détendu siège endommagé.

Action corrective recommandée

Isoler; contrôler le clapet et rechercher les causes de particules ou de vitess excessive.

Vérification après intervention

Réaliser plusieurs arrêts contrôlés et vérifier l’absence de retour.

Prévention / suivi

Inspecter le clapet selon la qualit du fluide et les cycles.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.