CAS 14 / 40

Modéré à élevé

Fonctionnement hors courbe — débit trop faible

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Exploitation / hydraulique

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Débit très faible avec échauffement ou bruit interne.

Contexte du cas

Pompe sélectionnée pour un rés dont les conditions ont changé.

Constats de diagnostic

Point de fonctionnement éloigné de la zone préférentielle de la courbe.

Cause probable — à confirmer

Vanne trop fermée, réseau modif ou pompe surdimensionnée.

Action corrective recommandée

Comparer courbe constructeur et mesures; corriger la configuration après validation technique.

Vérification après intervention

Mesurer débit, pression, puissance et température sur le point retenu.

Prévention / suivi

Revoir périodiquement les condit réelles du réseau.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l'absence d'énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.