CAS 15 / 40 Modéré

Fuite d’huile du palier

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Lubrification / étanchéité

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Traces d’huile sur le logement de palier ou sous le groupe.

Contexte du cas

Palier à bain d’huile après appoir récent.

Constats de diagnostic

Niveau trop haut, évent bouché ou joint d’arbre humide.

Cause probable — à confirmer

Surremplissage, pression interne joint dégradé.

Action corrective recommandée

Arrêter si niveau insuffisant; contrôler niveau, évent, joint et compatibilité du lubrifiant.

Vérification après intervention

Nettoyer puis surveiller le niveau et la température.

Prévention / suivi

Respecter le niveau prescrit et le intervalles de vidange.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.