CAS 16 / 40 Élevé

Moteur qui chauffe anormalement

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Électricité / thermique

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Carcasse moteur chaude, odeur d’isolant ou déclenchement thermique.

Contexte du cas

Fonctionnement prolongé avec ventilation ou charge variable.

Constats de diagnostic

Intensité élevée, déséquilibre de phases ou ventilation obstruée.

Cause probable — à confirmer

Surcharge, tension incorrecte, environnement chaud ou refroidissement insuffisant.

Action corrective recommandée

Consigner; mesurer tensions/intensités et dégager la ventilation selon procédure.

Vérification après intervention

Contrôler température et courant sur un cycle stable.

Prévention / suivi

Nettoyer les grilles et suivre les tendances électriques.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.