CAS 18 / 40

Élevé

Bruit de roulement — roulement dégradé

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Mécanique / roulement

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Ronflement ou grondement croissant avec la vitesse.

Contexte du cas

Pompe ayant fonctionné avec vibrations ou lubrification incertai

Constats de diagnostic

Signature vibratoire et température de palier en hausse.

Cause probable — à confirmer

Fatigue, contamination, mauvais montage ou lubrification incorrec

Action corrective recommandée

Arrêter si la tendance s’accélère; remplacer le roulement après diagnostic.

Vérification après intervention

Contrôler vibration, jeu et température après remontage.

Prévention / suivi

Utiliser le bon lubrifiant et éviter l chocs de montage.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.