CAS 22 / 40

Élevé

Température de sortie d’air élevée

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Thermique / refroidissement

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Alarme de température ou arrêt après montée progressive.

Contexte du cas

Salle compresseur chaude avec ventilation limitée.

Constats de diagnostic

Température d’huile et d’air supérieure à la tendance habituelle.

Cause probable — à confirmer

Refroidisseur encrassé, manque d’huile, ventilation insuffisante ou thermostat défaillant.

Action corrective recommandée

Arrêter en cas d’alarme; contrôler niveau/qualité d’huile, refroidisseur et circulation d’air.

Vérification après intervention

Vérifier température à charge stabilisée et absence de nouvelle alarme.

Prévention / suivi

Nettoyer les échangeurs et maint les conditions ambiantes prévues

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.