CAS 23 / 40

Modéré à élevé

Consommation d’huile anormale

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Lubrification / séparation



Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Appoint fréquent ou présence d’huile dans le réseau.

Contexte du cas

Compresseur à vis lubrifié fonctionnant en régime variable.

Constats de diagnostic

Niveau baisse rapidement; séparateur ou retour d’huile suspect.

Cause probable — à confirmer

Séparateur saturé, retour d’huile obstrué, fuite ou huile inadaptée.

Action corrective recommandée

Isoler selon procédure; rechercher fuite et contrôler séparateur, retour et hu prescrite.

Vérification après intervention

Mesurer consommation sur une période représentative et inspecter condensats.

Prévention / suivi

Respecter huile et intervalles du constructeur; surveiller les appoi

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.