CAS 24 / 40

Modéré

Filtre d’admission colmaté

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Filtration / aspiration



Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Baisse de capacité et dépression d’admission élevée.

Contexte du cas

Atelier poussiéreux; filtre non remplacé depuis longtemps.

Constats de diagnostic

Indicateur de colmatage actif ou perte de charge élevée.

Cause probable — à confirmer

Poussière accumulée réduisant l débit d’air aspiré.

Action corrective recommandée

Arrêter selon procédure; remplacer ou nettoyer le filtre conformément au fabricant.

Vérification après intervention

Contrôler dépression, pression et intensité après remplacement.

Prévention / suivi

Adapter la fréquence de remplacement à l’empoussièrem

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.