CAS 25 / 40

Élevé

Arrêts intempestifs — défaut de sécurité

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Commande / sécurité

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Arrêt sans perte générale de réseau; alarme enregistrée sur automate.

Contexte du cas

Compresseur soumis à cycles cc et variations de charge.

Constats de diagnostic

Historique montrant température, pression, moteur ou capteur hors seuil.

Cause probable — à confirmer

Déclenchement réel ou capteur défaillant; ne pas neutraliser la sécurité.

Action corrective recommandée

Lire l’historique, sécuriser, contrôler la cause et tester le capteur concerné.

Vérification après intervention

Effectuer un cycle surveillé sans shunt de sécurité.

Prévention / suivi

Analyser les alarmes récurrentes conserver les sauvegardes de paramètres.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.