CAS 28 / 40 Élevé

Niveau d’huile trop bas

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Lubrification / protection

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Température en hausse, bruit ou alarme de niveau.

Contexte du cas

Compresseur après fuite ou entretien incomplet.

Constats de diagnostic

Lecture sous le minimum de la plage d’arrêt; traces d’huile externes possibles.

Cause probable — à confirmer

Fuite, consommation anormale o niveau mal contrôlé.

Action corrective recommandée

Arrêter; identifier la fuite et remettre le niveau uniquement avec l’huile prescrite.

Vérification après intervention

Faire un essai surveillé et recontrôler le niveau à température correcte.

Prévention / suivi

Contrôler niveau selon la méthoc la fréquence du fabricant.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.