CAS 31 / 40 Élevé

Vibrations anormales

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Mécanique / diagnostic

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Vibrations ressenties sur châssis ou tuyauteries.

Contexte du cas

Appareil récemment déplacé ou ayant subi une intervention.

Constats de diagnostic

Niveau vibratoire supérieur à la tendance; fixations ou supports suspects.

Cause probable — à confirmer

Désalignement, roulement, résonance, support desserré ou tuyauterie contrainte.

Action corrective recommandée

Arrêter si vibration augmente; inspecter fixation, transmission et tuyauteries

Vérification après intervention

Mesurer vibration après correction sur plusieurs régimes.

Prévention / suivi

Suivre une tendance et contrôler serrage planifié.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.