CAS 34 / 40 Élevé

Moteur électrique en surcharge

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Électricité / puissance

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Courant élevé, échauffement moteur et déclenchement possible.

Contexte du cas

Fonctionnement à pression élevé ou ventilation moteur réduite.

Constats de diagnostic

Intensité au-dessus du nominal, déséquilibre ou tension incorrecte.

Cause probable — à confirmer

Pression de refoulement excessi roulements, transmission ou alimentation.

Action corrective recommandée

Consigner; mesurer les trois phases et vérifier conditions mécaniques et de pression.

Vérification après intervention

Confirmer courant et température sur cycle représentatif.

Prévention / suivi

Enregistrer les mesures électriqu et maintenir la ventilation.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.