CAS 35 / 40

Élevé

Refroidisseur air-huile encrassé

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Thermique / échangeur



Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Température d’huile élevée malgré un niveau correct.

Contexte du cas

Environnement chargé en poussières et fibres.

Constats de diagnostic

Ailettes colmatées; différence de température anormale.

Cause probable — à confirmer

Échange thermique réduit par poussières ou huile déposée.

Action corrective recommandée

Arrêter; nettoyer avec méthode compatible sans déformer les ailettes.

Vérification après intervention

Comparer températures avant/après nettoyage.

Prévention / suivi

Inclure l’échangeur dans la ronde nettoyage.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.