CAS 37 / 40

Modéré à élevé

Pressostat ou capteur de pression incohérent

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Instrumentation / commande

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Valeur affichée incohérente avec le manomètre; cycles anormaux.

Contexte du cas

Capteur remplacé ou boucle de mesure perturbée.

Constats de diagnostic

Écart entre mesure locale et signal automate.

Cause probable — à confirmer

Dérive, câblage, prise d’impulsio obstruée ou paramètre erroné.

Action corrective recommandée

Comparer avec un instrument étalonné; contrôler câblage et paramétrage.

Vérification après intervention

Valider la mesure sur plusieurs pressions connues.

Prévention / suivi

Planifier étalonnage et protéger l prises de mesure.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.