CAS 38 / 40

Modéré à élevé

Démarrages trop fréquents

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Exploitation / cycle

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Nombre élevé de démarrages; échauffement ou alarmes moteur.

Contexte du cas

Demande faible, ballon tampon insuffisant ou fuites réseau.

Constats de diagnostic

Compteur de démarrages supérieur à la tendance.

Cause probable — à confirmer

Volume tampon inadapté, hystér trop étroite ou fuite.

Action corrective recommandée

Analyser le profil de demande; corriger paramètres ou réseau après validation.

Vérification après intervention

Surveiller fréquence de démarrage et température moteur.

Prévention / suivi

Optimiser séquence de régulatio réparer les fuites.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.