CAS 40 / 40 Élevé

Remise en service après maintenance incorrecte

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Qualité / sécurité

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Alarme ou performance anormale immédiatement après intervention.

Contexte du cas

Filtre, huile, séparateur ou capteu remplacé récemment.

Constats de diagnostic

Connecteur oublié, vanne fermée, niveau ou sens de raccordement non vérifié.

Cause probable — à confirmer

Erreur de remontage, pièce incompatible ou check-list incomplète.

Action corrective recommandée

Arrêter; reprendre la check-list, vérifier protections et paramètres avant redémarrage.

Vérification après intervention

Effectuer un démarrage surveillé avec relevé des valeurs clés.

Prévention / suivi

Utiliser une fiche de remise en service signée.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.