Hygiene Inspection Report

Dicetak pada: 29-10-2026 17:07 WIB

Progress & Kriteria CPPOB Monitoring Hygiene

No	Departemen	Action Progress					Kriteria CPPOB							Total Score
		Temuan	Closed	Open	%Closed	Score	Minor	Major	Kritis	Total NC	Total Kriteria	% Ach	Score	
1	HR (Fasum, Lingkungan)	58	35	17	60.34	3	6	0	0	6	21	71.43	2	5
2	Produksi Bumbu	129	98	22	75.97	4	9	5	0	14	47	70.21	2	6
3	Teknik Bumbu	29	20	6	68.97	3	5	2	0	7	47	85.11	3	6
4	Produksi Minyak	74	55	13	74.32	4	4	5	0	9	47	80.85	3	7
5	Teknik Minyak	18	10	7	55.56	2	1	3	0	4	47	91.49	3	5
6	Teknik (Non Produksi)	1	0	1	0.00	1	1	0	0	1	30	96.67	3	4
7	Warehouse FG	27	22	5	81.48	5	3	1	0	4	39	89.74	3	8
8	Warehouse RM	24	15	5	62.50	3	5	0	0	5	39	87.18	3	6
	FID PWK	**313**	**225**	**63**	**71.88**	**4**	**12**	**10**	**0**	**22**	**68**	**67.65**	**2**	**6**

SUMMARY STATUS	
Open	63
Closed	225
On Progress	25

Non Conformities List

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B128	28-10-2026	Bumbu	Platform mixer D berdeposit - area motor mixernya		c6	Minor	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B127	28-10-2026	Bumbu	Lantai dibawah tangga berdeposit - tangga menuju area sobek GK		c5	Minor	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	-
B126	28-10-2026	Bumbu	Belt conveyor packing C tidak bersih		i26	Minor	SSOP	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-
B125	28-10-2026	Bumbu	Barrier dinding area 2C terlepas		i26	Minor	Building Layout and Machine Design	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-
B124	28-10-2026	Bumbu	Terdapat kipas angin, kabel, dan barang lain yang tidak bergerak di belakang lift barang ruang C		b2	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-
M070	28-10-2026	Minyak	Tiang support area vakum dalam kondisi berjelaga		i26	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
M069	28-10-2026	Minyak	Dinding dan washtafel area packing dalam kondisi bernoda kecoklatan		c4	Minor	Housekeeping	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	-
M068	28-10-2026	Minyak	Mesin continous washer, conveyor, dan bagian dalam bak penampung air tidak bersih		i26	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	-
TM018	28-10-2026	Tek. Minyak	Body luar pipa jalur cooling sudah mengelupas		i26	Minor	Building Layout and Machine Design	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	-
TM017	28-10-2026	Tek. Minyak	Pipa steam bawah closed sistem No 2 bocor		i26	Minor	Building Layout and Machine Design	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	-
TM016	28-10-2026	Tek. Minyak	Motor VC No 2, 10, 11 bocor		i26	Minor	Building Layout and Machine Design	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
TM015	28-10-2026	Tek. Minyak	Deposit pada trunking kabel di area SM No 5		i26	Minor	Housekeeping	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	-
F027	22-10-2026	Gudang FG	Ditemukan scrap besi palet, dan sampah di area sekililing Gd. AIBM		h22	Minor	Housekeeping	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	-
F026	27-10-2026	Gudang FG	Plastik curtain FG supaya dirawat		i26	Minor	IPM	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	-
R024	22-10-2026	Gudang RM	penutup saluran air tidak proper di dalam Gudang GGM (AIBM)		p46	Minor	Building Layout and Machine Design	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	-
R023	27-10-2026	Gudang RM	Ditemukan palet penyimpanan jumbo bag dalam kondisi tidak bersih		i26	Minor	SSOP	Yudha.Togatorop@icbp.indofood.co.id		-	-
R022	27-10-2026	Gudang RM	Gudang karton lantai 2 supaya di maksimalkan ruangannya, untuk meminimalkan penyimpanan karton di luar ruangan		v64	Minor	Warehousing	Yudha.Togatorop@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
R021	27-10-2026	Gudang RM	Barrier pembatas gudang GGMC terlepas		i26	Minor	Building Layout and Machine Design	Yudha.Togatorop@icbp.indofood.co.id		-	-
F025	27-10-2026	Gudang FG	Barrier besi terlepas pada dinding area loading FG		i26	Minor	Building Layout and Machine Design	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	-
R020	27-10-2026	Gudang RM	lemari dan kolong area gudang sambal tidak rapi dan bersih		v60	Minor	Housekeeping	Yudha.Togatorop@icbp.indofood.co.id		-	-
TB029	21-10-2026	Tek. Bumbu	Kabel tidak rapi dan berdeposit area timbang MSG		i26	Minor	Housekeeping	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	-
T001	21-10-2026	Teknik	Kabel dan box panel non aktif di area Gd. karton Lt 2 menjadi tempat sarang laba-laba (dilepas)		i26	Minor	Housekeeping	muriawan.djatinugraha@icbp.indofood.co.id		-	-
B123	21-10-2026	Bumbu	Grill AHU Packing Ruang D berdeposit		f18	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B122	21-10-2026	Bumbu	Plastik curtain area dumping GGM dalam kondisi tidak bersih dan tidak lengkap		i26	Minor	Housekeeping	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	-
B121	21-10-2026	Bumbu	Terdapat tetesan air dari plafon area packing D dekat Topack 284		c6	Minor	Building Layout and Machine Design	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-
B120	21-10-2026	Bumbu	Dinding pencucian packing Ruang B menghitam, direkomendasikan supaya dilapisi epoksi atau granit		c4	Minor	Building Layout and Machine Design	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-
B119	21-10-2026	Bumbu	Bagian atas platform packing A dalam kondisi berdeposit		c6	Minor	SSOP	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-
H062	22-10-2026	HR	Talang air hujan depan area retort berlubang dan sudah rapuh (supaya direncanakan perbaikan/penggantian)		h23	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H061	22-10-2026	HR	Saluran air terbuka di selasar produksi minyak supaya ditutup menggunakan pelat bercelah (agar saluran air bersih, terjaga dari sampah)		h23	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-
H060	22-10-2026	HR	Pipa saluran air hujan patah di depan loker utama pria		h23	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-
F024	22-10-2026	Gudang FG	Pintu gudang Export AC sering terbuka saat tidak ada aktivitas keluar-masuk barang, mengakibatkan pemborosan energi dan meningkatkan risiko masuknya debu dan hama		p46	Major	IPM	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	-
H059	15-10-2026	HR	Terdapat part (pipa) yang terlepas di area seberang Gd. Spare part		b2	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-
H058	15-10-2026	HR	Area kamar mandi loker utama (B) beraroma tidak sedap		b2	Minor	SSOP	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-
H057	15-10-2026	HR	Masih banyak ditemukan tissue dibuang sembarangan di taman depan kantin. Direkomendasikan peringatan yang lebih tegas.		b2	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H056	15-10-2026	HR	Bak dalam kendaraan pengangkut sampah dalam kondisi rusak, kotor.		h22	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-
H055	15-10-2026	HR	Pembatas parkiran motor kurang proper, terbuat dari police line .		i26	Minor	Housekeeping	oscar.putramahendra@icbp.indofood.co.id		-	-
H054	14-10-2026	HR	Terdapat sampah di area ruang tunggu sopir, dan lemari kayu tidak layak guna/rusak sebagai loker.		c10	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-
H053	14-10-2026	HR	Masih banyak penempatan UCO di selasar produksi , seharusnya di area waste.		b2	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H052	15-10-2026	HR	Rumput liar di sekitar sumur 2 dan sumur 1 dan tangki air sudah tinggi.		b2	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-
H050	15-10-2026	HR	Terdapat tetesan air dari paralon air hujan di samping gudang buly minyak export		c10	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id	Paralon air hujan akan dipasangkan kembali ke posisi semula sehingga tidak terjadi kebocoran	19-10-2026	
F023	30-09-2026	Gudang FG	Pembatas saluran selasar FD sering rusak tertabrak karena aktifitas penyimpanan FG.		c10	Minor	Housekeeping	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	
H048	14-10-2026	HR	Seringkali ditemukan area penempatan scrap drum dan keranjang dalam kondisi tidak rapi, kotor, berceceran sisa material dan lama tidak diangkut.		b2	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-
H047	14-10-2026	HR	Terdapat beton gorong-gorong lama tidak terpakai dan kondisi area sekitar sering tidak rapi.		b2	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H046	30-09-2026	HR	Pohon pucuk merah di samping gedung PDQC terlalu tinggi, rimbun dan menempel gedung, menjadi issue kontaminasi hama semut. Perlu dipangkas.		p46	Minor	IPM	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-
M067	06-10-2026	Minyak	Palet yang digunakan untuk menyimpan jerigen flavour liquid dalam kondisi sangat kotor		i25	Major	Building Layout and Machine Design	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
H043	30-09-2026	HR	Ditemukan akumulasi deposit hitam tebal pada pemukaan jalan akibat paparan minyak berulang dan tidak rutin dicleaning		b2	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-
H042	04-08-2026	HR	Lubang saluran air di area luar tidak dilengkapi screen pencegah hama		p46	Minor	IPM	handito.rahman@icbp.indofood.co.id	Ada 3 lubang yang harus ditutup. Baru satu lubang yg ditutup. sudah di tutup semua	-	
F022	04-08-2026	Gudang FG	Penyimpanan FG di luar terkontaminasi kotoran burung		v64	Major	Warehousing	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	
F021	04-08-2026	Gudang FG	Terdapat penempatan FG diluar yang berdekatan dengan tempat penampungan sampah produksi sehingga berpotensi kontaminasi		v64	Major	Zoning	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
F020	04-08-2026	Gudang FG	Terdapat sarang laba2 di atas area X-RAy		c4	Minor	IPM	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	
F019	04-08-2026	Gudang FG	Lantai gudang FG AIBM belum konsisten bersih. Ditemukan debu dan pasir terbawa forklift yang keluar masuk gudang		c5	Minor	SSOP	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	
F018	04-08-2026	Gudang FG	Ditemukan noda kotoran burung pada dinding luar Gudang FG AIBM		c4	Minor	SSOP	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H041	28-07-2026	HR	Terdapat penyimpanan barang-barang lain yang tidak rapi di Ruang khusus penyimpanan gallon air minum		v61	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H040	28-07-2026	HR	Pintu toilet wanita lt 1 dalam kondisi rusak terkelpas		i26	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id	sudah order PR untuk Tripleknya 12 lembar dan akan diperbarui semua	-	-
H039	28-07-2026	HR	Meja security depan loker utama kacanya pecah		i26	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H038	28-07-2026	HR	Rak kartu berobat dalam kondisi rusak dan mengelupas		i26	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id	Sudah proses PR lemari baru	-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H037	28-07-2026	HR	Tirai di poliklinik dalam kondisi rusak dan kotor		i26	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id	Foto perbaikan masih menunjukkan tirai rusak	-	
H036	28-07-2026	HR	Kursi di poliklinik dalam kondisi kusam dan kotor, perlu dicat ulang		i26	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H035	28-07-2026	HR	Lemari obat di poliklinik dalam kondisi kusam dan kotor, perlu dicat ulang		i26	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H034	28-07-2026	HR	Kulit pelapis (jok) ranjang di poliklinik ditemukan dalam kondisi retak-retak dan sobek.		i26	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id	Disarankan pengantian dengan ranjang yang bisa dimasukkan ke ambulance	-	
B118	20-07-2026	Bumbu	Ditemukan genangan air diawal week setelah sanitasi basah diarea mixer manual.		c5	Minor	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id	Foto perbaikan bukan pada area yang bermasalah	-	
B117	20-07-2026	Bumbu	Ditemukan beberapa jenis adukan ditumpuk di palet yang sama tanpa identitas diarea packing.		m43	Major	Hazard Control	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B116	20-07-2026	Bumbu	Masih ditemukan deposit dilangit-langit ruang 2D dari dusty adukan yang sedang didumping.		c6	Minor	SSOP	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
TB028	20-07-2026	Tek. Bumbu	Screw silo premix line 3B ditemukan bocor diawal week sehingga berpotensi lantai lengket dan berdeposit		c5	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
TB027	06-07-2026	Tek. Bumbu	Pintu dari ruang packing A ke luar (tempat keluar masuk mesin) tidak tertutup rapat, bagian atas masih terbuka dan hanya ditambahkan plastik curtain.		c8	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
B113	06-07-2026	Bumbu	Curving antara dinding dumping GGM dengan timbang manual GGM berdeposit tebal.		c5	Minor	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B112	06-07-2026	Bumbu	Langit-langit di ruang 2D berdeposit tebal.		c6	Minor	SSOP	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
B111	06-07-2026	Bumbu	Kaki docking station di lantai 2D berdeposit tebal.		d12	Major	SSOP	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B110	29-06-2026	Bumbu	Dinding diarea timbang manual GGM kotor.		c4	Minor	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B109	29-06-2026	Bumbu	Ditemukan sarang laba-laba diarea proses timbang manual GGM.		c4	Minor	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B108	22-06-2026	Bumbu	Plastic curtain dari area dumping GGM ke ruang packing C kotor dan tidak tertutup rapat.		d12	Major	Zoning	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B107	22-06-2026	Bumbu	FG sisa dari mesin packing ditempatkan di rak tapi sudah sebulan tidak ada progres untuk mengoutputkan ke hasil packing yang baru sehingga berdeposit tebal.		v61	Major	SSOP	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
TB026	12-06-2026	Tek. Bumbu	Tombol knocker untuk dumping GGM pecah dan lepas dari posisi awalnya.		c10	Minor	Hazard Control	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B105	12-06-2026	Bumbu	Dinding diarea proses GGM berdeposit tebal		c4	Minor	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B104	12-06-2026	Bumbu	Rak diarea proses (dekat dumping GGM) yang sebelumnya digunakan untuk tempat menaruh label bulky dan sekarang sudah tidak digunakan menjadi tempat potensi pest.		b2	Minor	Housekeeping	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B103	12-06-2026	Bumbu	Lantai area dumping GGM sudah retak/rompal.		c5	Minor	Building Layout and Machine Design	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	-
B102	12-06-2026	Bumbu	Ditemukan FG yang disimpan cukup lama di rak (FG sudah lebih dari 1 bulan) dan sudah berdeposit.		d12	Major	SSOP	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
H033	10-06-2026	HR	AGAR DIPASANG papan safety yang diletakan sembarangan		b2	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H032	10-06-2026	HR	Keran wastafel di kantin patah semua. Kurang kuat		c10	Minor	Maintenance	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H031	10-06-2026	HR	Sering ditemukan banyak tissue pada pagar tanaman di taman keluar kantin. Tidak ada upaya untuk melararang karyawan membawa tissue keluar kantin dan membuang sampah sembarangan di taman		a1	Minor	Personel and Process Hygiene	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H030	10-06-2026	HR	Terdapat ruangan penuh dokumen yang bertahun2 tidak disortir	-	b2	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H029	10-06-2026	HR	Pintu masuk Pelayanan Kesehatan Karyawan kotor , menghitam pada bagian yang sering dipegang tangan. Tidak ada cleaning rutin. Perlu dicuci dengan sabun.		c4	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H028	10-06-2026	HR	Terdapat tumpukan dokumen tidak terpakai dan kursi bekas kantin di bawah tangga menuju kantin OS. Potensi jadi sarang tikus. DOKUMEN DIPASTIKAN PENANGANNNYA		b2	Minor	IPM	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H027	10-06-2026	HR	Pintu menuju lorong kantin warna putih banyak noda , tidak ada pegangan pintu yg proper		c10	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id	Sudah dcat ulang dan bersih	-	
H026	10-06-2026	HR	Lorong menuju kantin OS gelap dan lantai tidak terpasang keramik		c5	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H025	04-06-2026	HR	Penerapan pemilahan sampah di kantin belum berjalan konsisten dan efektif. Tempat sampah tidak selalu tersedia dan implementasi belum sesuai karena tidak ada pengawaln diawal.		h22	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
B101	11-06-2026	Bumbu	Ditemukan sisa label disemua kontainer. 7.7.26 : Acrylic untuk tempat label		d12	Major	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B100	11-06-2026	Bumbu	Outlet penimbangan GGM berdeposit tebal.		d12	Major	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B099	11-06-2026	Bumbu	Lantai di area penimbangan GGM berkerak tebal.		c5	Minor	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B098	11-06-2026	Bumbu	Outlet penimbangan GGM menggunakan lakban berpotensi brittle dan masuk ke dalam GGM (standar menggunakan BFM).		s55	Major	Hazard Control	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B097	08-06-2026	Bumbu	Ditemukan palet yang sudah rompal masih digunakan diarea produksi.		d12	Major	Housekeeping	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B096	08-06-2026	Bumbu	Ditemukan sarung tangan kotor diatas adukan bumbu.		d11	Major	Hazard Control	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B095	08-06-2026	Bumbu	Ditemukan karton kotor yang digunakan untuk menutup adukan sayur.		d11	Major	Hazard Control	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B094	08-06-2026	Bumbu	Jalur outlet mixer manual menggunakan lakban yang dapat brittle dan menjadi benda asing.		c9	Major	Hazard Control	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B093	08-06-2026	Bumbu	Area box metal separator garam berdeposit tebal.		d12	Major	Personel and Process Hygiene	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
TM014	04-06-2026	Tek. Minyak	Instalansi kabel di area Wet process masih banyak yang belum rapi. Hanya yg difoto yang diperbaiki.		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	-
M065	04-06-2026	Minyak	Plastik curtain antara Wet process dan penerimaan fresh RM sudah rusak compang camping		c10	Minor	Maintenance	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M064	04-06-2026	Minyak	Terdapat potongan sandwich panel ditinggalkan begitu saja diarea wet process. Lantai disekitarnya sangat kotor. Sanitasi area proses belum cukup memadai.		d12	Major	Personel and Process Hygiene	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M063	04-06-2026	Minyak	IBC penampung hasil separator dalam kondisi terlalu kotor.		i25	Major	Personel and Process Hygiene	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
TM013	04-06-2026	Tek. Minyak	Ruang ADOS masih banyak ceceran minyak dan deposit. Dengan closed system seharusnya bersih.		i26	Minor	Maintenance	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	
M061	04-06-2026	Minyak	Sebagian dinding Ruang ADOS rusak belum dilakukan perbaikan		c4	Minor	Maintenance	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M060	04-06-2026	Minyak	Ditemukan anak timbang dalam kondisi kotor dan tempat tidak layak		i25	Major	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M059	04-06-2026	Minyak	Ditemukan tempat additives tidak proper dari kardus diikat di jalur pipa diarea platform CJT		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M058	04-06-2026	Minyak	Ditemukan sisa kemasan makanan dan ichi ocha di area platform CJT		q52	Minor	Personel and Process Hygiene	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
M057	04-06-2026	Minyak	Lantai gudang IBC berdeposit hitam tebal		c10	Minor	Housekeeping	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	
TM012	04-06-2026	Tek. Minyak	Ditemukan aplikasi oli pada motor CJT berlebihan sehingga berlelehan dan berpotensi kontaminasi produk		t56	Major	Hazard Control	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	-
M055	04-06-2026	Minyak	Ditemukan 3 loker sepatu produksi dengan kondisi kaca retak		i26	Minor	Hazard Control	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	
M054	04-06-2026	Minyak	Banyak penggunaan lakban kembali di distributor setelah seluruhnya dilakukan pembersihan. Ceceran produk juga dijumpai disekitarnya. Akar masalah belum diselesaikan		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	
TM011	04-06-2026	Tek. Minyak	Pompa-pompa di area CJT banyak yang bocor sehingga lantai selalu kotor.		i26	Minor	Maintenance	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	
H024	21-05-2026	HR	Seluruh gerobak SS penampung sampah rusak rodanya	-	i26	Minor	Maintenance	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H023	19-05-2026	HR	Pelaksanaan cleaning harian lantai gudang GGM tidak berjalan lagi. Lantai hitam kotor.		j28	Major	SSOP	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H022	18-05-2026	HR	Barrier pengaman tidak cukup kuat sehingga sering rusak tertabrak. Perlu review desain yang tepat.		c10	Minor	Maintenance	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H021	29-04-2026	HR	Jalan di arah tanjakan dibelakang produksi bumbu menjadi tempat genangan air karena elevasinya tidak tepat		b2	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H020	10-03-2026	HR	Terdapat pohon dari luar yang mengotori lingkungan pabrik. Agar dilakukan penebangan.		b2	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H019	26-05-2026	HR	Screen saluran air di samping gudang etiket tidak terpasang dengan proper		h23	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H018	25-05-2026	HR	Dinding luar area produksi FD mengelupas dan kusam		c10	Minor	Maintenance	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
TM010	26-05-2026	Tek. Minyak	Instalasi buangan steam di samping retort rusak tertabrak		i26	Minor	Maintenance	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	
TM009	26-05-2026	Tek. Minyak	Area pengolahan air RO 2 sangat kotor		b2	Minor	Housekeeping	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	
TB025	26-05-2026	Tek. Bumbu	Kabel2 bekas kotor yang dijual dikelompokaan jadi satu dan tidak ditaruh diselasar karena dibutuhkan untuk operasional supply ke produksi sehari-hari.		h22	Minor	Housekeeping	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
TB024	25-05-2026	Tek. Bumbu	Area sekitar Delta Blower Aerzen di bumbu (dekat ruang dryer) agar di rapikan. Banyak barang ditaruh sembarangan. Dan dibelakang blower ada genangan cairan hitam. Ada beberapa tabung freon 407C dan chemical2 lain. Kalau disitu untuk tempat itu, harus terkunci dan beridentitas. Kalau bukan makan harus ditaruh di gudang B3.		t57	Minor	Hazard Control	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
TB023	25-05-2026	Tek. Bumbu	Terdapat gap pada bagian atas dinding sandwich panel yang menjadi tempat genangan air		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
TB022	25-05-2026	Tek. Bumbu	Bagian dalam outlet sifter mixer G, terdapat bagian yang belum dilas halus.		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
TB021	25-05-2026	Tek. Bumbu	Kondisi motor mixer berdeposit. Agar dicleaning setiap week jadwal cleaning produksi.		i26	Minor	Maintenance	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
TB020	25-05-2026	Tek. Bumbu	Rapikan dan bersihkan kabel disamping platform mixer manual		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
TB019	25-05-2026	Tek. Bumbu	8. Perapihan kabel yang melintang atas platform lt 2 .		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
TB018	25-05-2026	Tek. Bumbu	Cleaning tatakan AC di lt 3, sangat penuh deposit, dan juga grillnya setiap jadwal cleaning mingguan agar dicleaning juga		i26	Minor	Maintenance	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
TB017	25-05-2026	Tek. Bumbu	Deposit mengerak di atas panel r. mixer bumbu agar dibersihkan		i26	Minor	Maintenance	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
TB016	25-05-2026	Tek. Bumbu	Cleaning bagian atas atap lift, banyak deposit bumbu dan oli jadi hitam		c6	Minor	Maintenance	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	-
TB015	25-05-2026	Tek. Bumbu	Perbaikan pintu lift C mohon dipercepat. Kondisi berbahaya, pintu diganjel dan tidak tertutup saat operasional. Lantai lift ganti pelat datar seperti lift ruang mixer. Agar lebih hygienis. Yang sekarang deposit menempel kuat dan sulit dibersihkan. Lantai di bagian luar lift juga dibuat pelat datar.		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
TB014	25-05-2026	Tek. Bumbu	Platform di lt 3 depan lift ke dumping station mixer manual bergelombang ,jadi kotor dan merusak alat angkut. Penambahan tulangan apakah bisa mengembalikan bordes yang sudah bergelombang jadi rata atau harus ganti.		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	-
TB013	25-05-2026	Tek. Bumbu	Platform antara lt 2B dan lift , banyak bercak2 las-lasan blentang blentong. Kondisi ini bisa diperbaiki kan. Mohon warna diratakan. Dikerjakan Week 28		c5	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	-
B079	25-05-2026	Bumbu	Dinding diarea mixing manual dan diatas kontainer adukan berdeposit tebal.		c4	Minor	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B078	25-05-2026	Bumbu	Dinding di area dumping GGM berdeposit tebal.		c4	Minor	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B077	25-05-2026	Bumbu	Ditemukan tali yang digunakan pada jumbo bag diikatkan diarea dumping, yang berpotensi masuk ke dalam station dumping.		d12	Major	Personel and Process Hygiene	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
TB012	18-05-2026	Tek. Bumbu	Pintu panggung dumping bawang & cabe ruang packing A sudah retak, hanya tersisa satu engsel atas.		c4	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
B075	18-05-2026	Bumbu	Peralatan yang sudah tidak digunakan, ditumpuk dalam kondisi yang tidak bersih di area belakang ruang packing B.		b2	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
B074	18-05-2026	Bumbu	Peralatan mesin (sealer, hoper, dll) ditempatkan bersamaan dengan etiket diarea belakang ruang packing B.		v60	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B073	11-05-2026	Bumbu	Lantai lift di ruang packing D kotor.		b2	Minor	Housekeeping	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	
B072	11-05-2026	Bumbu	Plastik yang digunakan untuk menutup dusty yang keluar dari kontainer mulai getas/brittle.		s55	Major	Building Layout and Machine Design	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	
B071	11-05-2026	Bumbu	Area timbangan yang sudah tidak diguanakan (di lantai 2D) berdeposit tebal.		c5	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
TB011	05-05-2026	Tek. Bumbu	Lampu diarea silo premix mati		g21	Minor	Maintenance	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
B069	28-04-2026	Bumbu	Ditemukan tangga yang digunakan di area proses berdeposit sangat tebal.		i25	Major	Personel and Process Hygiene	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B068	28-04-2026	Bumbu	Tidak ada plastic curtain antara ruang proses dengan ruang packing C sehingga semua dusty dari ruang proses masuk ke ruang packing.		d11	Major	Zoning	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	
B067	24-04-2026	Bumbu	Ruang antar proses mixing manual dan packing C serta ruang dumping GGM dan ruang packing C tidak ada plastik curtain sehingga ruang packing menjadi dusty	-	d11	Major	Zoning	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id	antara ruang dumping GGM-Packing C sudah terpasang antara ruang mixer manual-Packing C menunggu AHU	-	-
TB010	21-04-2026	Tek. Bumbu	Ditemukan conveyor FG tidak memiliki guide dan ada beberapa part dari conveyor yang runcing sehingga merusak FG yang ada diconveyor		c10	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
B065	21-04-2026	Bumbu	Ditemukan sarang laba-laba di grill AC diruang packing C		i24	Minor	IPM	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
B064	21-04-2026	Bumbu	Ditemukan langit-langit di lantai 2D (area docking station) berdeposit		c6	Minor	Personel and Process Hygiene	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B063	06-04-2026	Bumbu	Lantai di ruang sifter GGM berdeposit tebal		c5	Minor	Housekeeping	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	
TB009	06-04-2026	Tek. Bumbu	Silo premix 3021 bocor sehingga area sekitar menjadi dusty		c9	Major	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
TB008	06-04-2026	Tek. Bumbu	Plafon disamping lift ruang C lepas (ambrol), kabel-kabel diatasnya menjuntai kebawah dan dibawah plafon terdapat adukan yang akan dipacking. Ganti GRC W.14		c6	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
M050	31-03-2026	Minyak	Area bawah tangki water chiller no 74 dan 75 kotor		c5	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M049	31-03-2026	Minyak	Keramik dinding pecah di area water chiller, potensi resting kecoa		c4	Minor	Building Layout and Machine Design	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B060	01-04-2026	Bumbu	Part mesin packing yang tidak digunakan dan part bangunan yang sudah dibongkar diletakkan bersamaan dengan raw material premix		m43	Major	Zoning	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	
B059	01-04-2026	Bumbu	FG yang jatuh dari conveyor tidak ditaruh diatas palet dan ditumpuk dalam 1 keranjang		s55	Major	Hazard Control	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
TB007	30-03-2026	Tek. Bumbu	Grill AC di ruang packing C tidak tertutup rapat		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
B057	30-03-2026	Bumbu	Conveyor di area scanning FG kotor dan terdapat sisa barcode yang menempel di conveyor		i25	Major	SSOP	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
H017	18-03-2026	HR	taman disamping gedung PDQC tidak terpelihara dengan baik. Pohon-pohon tumbuh liar, ada pohon pepaya, pohon pisang .		d12	Major	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H016	18-03-2026	HR	Ditemukan scrap pecahan kaca, bekas pintu dan barang2 tidak terpakai pindahan dari area kantin ke pekarangan masjid		b2	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H015	18-03-2026	HR	Ditemukan dua jumbo bag berisi sampah yang sudah bertahun-tahun tergeletak di dekat parkiran motor		b2	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H014	18-03-2026	HR	Banyak ditemukan tanaman liar diarea parkir motor		b2	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H013	18-03-2026	HR	Tanaman liar memenuhi pekarangan masjid ke arah parkiran dan area bawah		b2	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
M048	14-03-2026	Minyak	Banyak lakban ditempel pada pipa paralon yang melapisi kabel di ruang B		d12	Major	Maintenance	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
M047	14-03-2026	Minyak	Lampu panel di area ruang A dekat pintu masuk water chiller tidak pada tempatnya		b2	Minor	Housekeeping	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	
M046	14-03-2026	Minyak	Wastafel di ruang A line 1-2 tidak rapi banyak lap dan sarung tangan		b2	Minor	Housekeeping	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	
M045	14-03-2026	Minyak	Hopper dan distributor koya banyak lakban		b2	Minor	Maintenance	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	
M044	14-03-2026	Minyak	Plastik menggantung di sambungan pipa untuk menampung tetesan minyak yang keluar antar sambungan. No mesin : 01, 56, 204, 219, 211, 78, 113, 100, 124, 80, 81		b2	Minor	Building Layout and Machine Design	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	
M043	14-03-2026	Minyak	Kursi untuk operator tidak ada kakinya , dimodifikasi pakai keranjang untuk hasil produk		i26	Minor	Housekeeping	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B056	13-03-2026	Bumbu	Plastic curtain dari ruang packing C menuju conveyor gudang tidak tertutup rapat sehingga serangga masuk ke ruang packing C dan temuan serangga dipacking C meningkat.		p46	Major	IPM	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
B055	13-03-2026	Bumbu	Pemakaian karton untuk pada mesin packing manual		s55	Major	SSOP	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
B054	13-03-2026	Bumbu	Kaki docking station berkerak		c5	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
B053	13-03-2026	Bumbu	Inlet silo premix berdeposit tebal dan lengket		i25	Major	Personel and Process Hygiene	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	
B052	12-03-2026	Bumbu	Flexible hose pada mesin packing topack berdeposit tebal		i25	Major	Personel and Process Hygiene	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
TB006	12-03-2026	Tek. Bumbu	Suhu ruang packing B outstandar (standar : maksimal 27 C, aktual : 30 C)		v64	Major	Maintenance	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	-
B050	12-03-2026	Bumbu	Inner plastik masuk kedalam adukan bumbu dan ditemukan menjadi serpihan plastik diarea packing		s55	Major	Personel and Process Hygiene	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	
B049	12-03-2026	Bumbu	Las-lasan plat bordes lantai 4 proses ada yang terbuka dan menganga sehingga merusak kemasan plastik raw material serta tidak safety untuk operator		c5	Minor	Building Layout and Machine Design	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	
B048	09-03-2026	Bumbu	Etiket didalam rak bercampur dengan bahan kimia, peralatan mesin dan dokumen produksi		t57	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
B047	09-03-2026	Bumbu	Deposit bumbu di langit-langit 2D		c6	Minor	Housekeeping	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
R019	06-03-2026	Gudang RM	Banyak sarang laba-laba di dinding gudang karton Lt 2		p46	Minor	IPM	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
R018	06-03-2026	Gudang RM	Sarang laba-laba banyak ditemukan di rak RM SI	-	p46	Minor	IPM	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
B046	09-03-2026	Bumbu	Deposit tebal di langit-langit station bulky F		c6	Minor	Housekeeping	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	
F017	06-03-2026	Gudang FG	Dinding ruang sortir FG Direct Export retak-retak		c4	Minor	Building Layout and Machine Design	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	-
F016	06-03-2026	Gudang FG	Rak simpan FG dalam kondisi penyok di Ruang Sortir FG Direct Export		v61	Major	Warehousing	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
R017	06-03-2026	Gudang RM	Terdapat APD sarung tangan terletak bukan pada tempatnya. Disimpan di atas panel box.		i26	Minor	Personel and Process Hygiene	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
R016	06-03-2026	Gudang RM	Terdapat sarang laba-laba di siku dinding ruang etiket lantai 2		c4	Minor	Building Layout and Machine Design	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
TM008	04-03-2026	Tek. Minyak	Plafon diatas panel di ruang B dalam kondisi tidak rapi (sudah blm ada foto)		c6	Minor	Building Layout and Machine Design	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	
M041	04-03-2026	Minyak	Dinding ruang B dalam kondisi tidak bersih karena tertempel lakban		c4	Minor	Building Layout and Machine Design	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	
M040	04-03-2026	Minyak	Rapid door area transit etiket rusak. Rekomendasi dari pest control tertutup karena merupakan akses lalat menuju ke mesin packing (pernah ada komplain LKI lalat di pack)		p46	Major	IPM	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
M039	04-03-2026	Minyak	Ruang penyimpanan sabun yang tidak proper di bawah tangga menuju lt 2 BS		i26	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
TM007	04-03-2026	Tek. Minyak	Heat exchanger di area ados dalam kondisi tidak terawat		d12	Major	Personel and Process Hygiene	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	-
TM006	04-03-2026	Tek. Minyak	Instalasi kabel di area CJT dalam kondisi tidak safety dan tidak rapi		c10	Minor	Building Layout and Machine Design	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	
F015	05-03-2026	Gudang FG	Ditemukan pemakaian kursi admin dalam kondisi sobek dan penuh tali.		i26	Minor	Housekeeping	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	-
F014	05-03-2026	Gudang FG	Ditemukan part forklift STILL tidak terpasang dalam kondisi tidak terawat penuh sarang laba-laba, diarea charger samping gudang sortir export		i26	Minor	Maintenance	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
F013	05-03-2026	Gudang FG	07.07 FU CS & PENJUALAN 2 unit palet mover dan 1 unit reach truck crown di area charger samping gudang sortir export dalam kondisi tidak terawat. Sudah di FAWA.		i26	Minor	Maintenance	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	
F012	05-03-2026	Gudang FG	07.07 FU CS & PENJUALAN Asset FG Scrubber dryer no 50024851 th 2010 dan vaccuum cleaner no 50040014 th 2014 yg tidak terawat sudah di FAWA, tinggal di Jual		i26	Minor	Maintenance	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	
R015	05-03-2026	Gudang RM	Ditemukan scrap karung berserakan di selasar depan gudang sortir karton, seharusnya masuk ke dalam penampungan scrap		h22	Minor	Housekeeping	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
R014	05-03-2026	Gudang RM	Ditemukan unit scrubber dryer dengan nomor aset 50040321-0 tahun 2014 berada di luar area gudang sortir karton dalam kondisi tidak aktif, dan status tindak lanjutnya belum diketahui.		i26	Minor	Maintenance	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
H012	13-02-2026	HR	Fiber penutup pagar depan BP masih belum rapi		c10	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H011	13-02-2026	HR	Lantai toilet pria samping gudang etiket dalam kondisi berkerak		c10	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H010	13-02-2026	HR	Terdapat wc yang rusak di samping gudang etiket		c10	Minor	Maintenance	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H009	13-02-2026	HR	jalan dekat area charger depan BP dalam kondisi berlumpur		b2	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H008	13-02-2026	HR	Terdapat daun kering tersangkut di pagar depan BP		b2	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H007	13-02-2026	HR	Terdapat pipa yang bocor di dekat area pejalan kaki di depan BP	-	c10	Minor	Maintenance	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-
F011	06-02-2026	Gudang FG	Masih ditemukan akses pest dari dalam produksi AIBM ke area gudang FG AIBM.		p46	Minor	IPM	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
F010	06-02-2026	Gudang FG	Masih ditemukan celah pada pintu di gudang FG AIBM		p46	Major	IPM	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	
R013	09-02-2026	Gudang RM	Kipas angin QC RM Premix dalam kondisi berdebu.	-	i26	Minor	Housekeeping	lukman.thaher@icbp.indofood.co.id		-	-
R012	09-02-2026	Gudang RM	Rangka rak gudang RM dalam kondisi berdebu		i26	Minor	Housekeeping	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	-
TM005	10-02-2026	Tek. Minyak	Area ADOS dalam kondisi banjir olein.		j31	Major	Maintenance	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	
M035	10-02-2026	Minyak	Saluran air di area CJT dalam kondisi sangat rusak.		h23	Minor	Building Layout and Machine Design	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
B045	06-02-2026	Bumbu	Ditemukan mesin potong BS yang sudah rusak dalam kondisi tidak terawat	-	i26	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-
B044	06-02-2026	Bumbu	Ditemukan pallet mover yang rusak dan terdapat lelehan material di bagian bawahnya	-	c5	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B043	06-02-2026	Bumbu	Instalasi pipa buang air AC di High Speed B dalam kondisi tidak proper.		c10	Minor	Building Layout and Machine Design	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
B042	06-02-2026	Bumbu	Hoist di area docking statio HS D dalam kondisi tidak bersih	-	i26	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-
B041	06-02-2026	Bumbu	Langit-langit area docking station HS D dalam kondisi rusak karena getaran pipa transfer		c6	Minor	Building Layout and Machine Design	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
B040	06-02-2026	Bumbu	Terdapat deposit pada bagian atas lift high speed D	-	i26	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-
B039	06-02-2026	Bumbu	Ditemukan station botol minum yang rusak di area dumping cabe.	-	i26	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-
B038	06-02-2026	Bumbu	Langit langit transit GGM dalam kondisi tidak bersih		c6	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
B037	06-02-2026	Bumbu	Operator menginjak RM GGM untuk mengaitkan hoist ke jumbo bag di area dumping GGM.		l36	Major	Hazard Control	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
H006	12-01-2026	HR	Penyimpanan peralatan santasi di loker utama dalam kondisi tidak rapi	-	i26	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
H005	12-01-2026	HR	Kipas angin di loker utama karyawan dalam kondisi berdebu tebal	-	i26	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	-
H004	11-01-2026	HR	Barrier jalan di depan WWTP dalam kondisi remuk		b2	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
H003	15-01-2026	HR	Jalan depan selasar BP dalam kondisi rusak parah	-	b2	Minor	Building Layout and Machine Design	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
R011	08-01-2026	Gudang RM	Air kotor scrubber dryer di gudang GGM tidak langsung dikuras	-	p46	Minor	IPM	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	-
M034	12-01-2026	Minyak	Terdapat lis papan tulis yang rusak di ruang packing lama		i26	Minor	Building Layout and Machine Design	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M033	12-01-2026	Minyak	Area panel baru di ruang fryer dalam kondisi berkerak tebal	-	c5	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	-
M032	12-01-2026	Minyak	Ditemukan adanya potongan plastik di pengganjal tutup vacuum cooling tank line 2		m43	Major	Building Layout and Machine Design	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
M031	12-01-2026	Minyak	Trunking cable di atas vacuum cooling tank line 2 dalam kondisi berdeposit Planning : 10.02 Dicoba cleaning dengan pressure cleaner (pengerjaan oleh tim produksi ; pendampingan dengan teknik)		m43	Major	Hazard Control	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id	rencana ikut project peremajaan kabel fryer	-	-
M030	12-01-2026	Minyak	Terdapat inkonsistensi karyawan dalam menyimpan peralatan sanitasi dengan rapi di ruang fryer		i26	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M029	12-01-2026	Minyak	Lantai di bawah pipa closed system dalam kondisi berkerak hitam		c5	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M028	07-01-2026	Minyak	Tidak terdapat identitas pada sabun di wastafel bawah panggung fryer	-	t56	Major	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	-
M027	07-01-2026	Minyak	Pipa di ruang metal separator bulky dalam kondisi berkerak	-	i26	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	-
M026	07-01-2026	Minyak	Dinding dan kolong area pencucian bawang merah dalam kondisi tidak bersih	-	c4	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	-
M025	07-01-2026	Minyak	Rak dispenser, kolong dispenser, bawah pipa GMP Proses dalam kondisi tidak bersih	-	i26	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
M024	07-01-2026	Minyak	Lantai dekat gantungan plastik ruang pencucian bawang merah dalam kondisi tidak bersig		c5	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	-
M023	07-01-2026	Minyak	Ditemukan Hbeam ruang pencucian dalam kondisi berdebu	-	c4	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	-
M022	07-01-2026	Minyak	Ditemukan deposit pada sealant bench GMP Packing	-	c5	Minor	Housekeeping	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id		-	-
B036	13-01-2026	Bumbu	Bagian bawah pintu rolling door dekat ruang sanitasi mixer sayur dalam kondisi tidak dapat tertutup rapat		p46	Minor	IPM	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B035	08-01-2026	Bumbu	Kolong conveyor dan jalur kabel berdebu di area HS D. Planning : 10.02 Modifikasi trunking cable kolong conveyor target April		c5	Minor	Housekeeping	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B034	08-01-2026	Bumbu	Body AC di ruang mixer lantai 4 dalam kondisi tidak bersih	-	i26	Minor	Housekeeping	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	-
B033	07-01-2026	Bumbu	Body mesin NIVAC dalam kondisi berkarat. Planning : 10.02 Pembelian cat putih tulang sesuai sampel		i26	Minor	Building Layout and Machine Design	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B032	07-01-2026	Bumbu	Terdapat penggunaan karton pada conveyor untuk penimbangan FG ekspor Planning : 10.02 setengah conveyor dipasang plat		i26	Minor	Building Layout and Machine Design	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B031	07-01-2026	Bumbu	Penempatan kemasan untuk bumbu ekspor diletakkan di lantai. Planning : 10.02 Penyediaan wadah dan meja stainless untuk dudukannya		l36	Minor	Warehousing	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
TB005	07-01-2026	Tek. Bumbu	Terdapat kebocoran pada area shifter GGM. Planning : 10.02 Penggantian part dengan SuS (Garansi) - Proposal, Penyediaan Spare Part Target W14		i26	Minor	Maintenance	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
B029	07-01-2026	Bumbu	Ditemukan deposit pada peralatan yang tidak terpakai	-	p46	Minor	IPM	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	-
B028	07-01-2026	Bumbu	Ditemukan penggunaan karton untuk guide sehingga karton tidak keluar batas conveyor. Planning : 10.02 Perbaikan guide dengan peninggian		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
F009	12-12-2025	Gudang FG	07.07. FU ANGKAT RAK - Kolong-kolong rak FG dalam kondisi berdebu tebal	-	c5	Minor	Housekeeping	s.suwadi@icbp.indofood.co.id	Temuan akan diclose setelah semua rak dibersihkan	-	
B027	02-12-2025	Bumbu	Banyak outlet container tidak dapat tertutup rapat sehingga dipasang plastik untuk mencegah ceceran.		i26	Minor	Building Layout and Machine Design	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id	Pembuatan tutup valve dari stainless untuk mengganti plastik, Trial 1 unit, dalam tahap review	-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B026	02-12-2025	Bumbu	Ditemukan flexible konektor HS D dalam kondisi dililit lakban (Example: 296)		i26	Minor	Maintenance	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
TB004	02-12-2025	Tek. Bumbu	Instalasi kabel dan motor di penimbangan manual garam MSG dalam kondisi berdebu tebal		i26	Minor	Housekeeping	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
B024	02-12-2025	Bumbu	Barrier tangga menuju area shifter dumping GGM dalam kondisi penyok		c10	Minor	Building Layout and Machine Design	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	
M021	20-11-2025	Minyak	Screen ventilasi area proses lantai 2 dalam kondisi rusak. Planning : 10.02 Pemasangan oleh tim minyak (Eko)		p46	Major	IPM	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M020	20-11-2025	Minyak	Kolong CJT dalam kondisi tidak bersih		c5	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M019	20-11-2025	Minyak	Dinding area CJT dalam kondisi kusam 09.06 Cat epoxy		c4	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
M018	20-11-2025	Minyak	07.07 FU PENGADAAN TUTUP Outlet pipa yang sedang tidak digunakan Dibuatkan penutup dengan rantai		m43	Major	Building Layout and Machine Design	fajar.Hardiantoro@icbp.indofood.co.id	sudah terpasang 212/272	15-10-2026	
R010	28-10-2025	Gudang RM	07.07 FU CS& PENJUALAN timbangan tidak terpakai disimpan di dekat meja gudang SI Plan : 10.02 FAWA		b2	Minor	Housekeeping	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
R009	07-11-2025	Gudang RM	Selasar depan gudang IMM BP1 dalam kondisi rusak. PO : Trijaya		c10	Minor	Building Layout and Machine Design	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id	mohon upload foto setelah selesai perbaikan	-	
R008	07-11-2025	Gudang RM	07.07. FU CS PERBAIKAN Tanjakan ke gudang IMM BP 1 dalam kondisi rusak.		b2	Minor	Building Layout and Machine Design	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
F008	07-11-2025	Gudang FG	Beberapa cover lampu hampir lepas di gudang AIBM		c10	Minor	Building Layout and Machine Design	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
R007	28-10-2025	Gudang RM	Ditemukan penempatan charger di gudang etiket lantai 1 dan 2.5 dalam kondisi tidak proper		i26	Minor	Housekeeping	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
B023	16-10-2025	Bumbu	Totebin Garam, MSG, dan adukan tidak terpasang kain filter Dateline : Filter order 40 pc Kerangka filter harus pas, penawaran Prosper		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	-
M017	18-11-2025	Minyak	Kolong platform closed system dalam kondisi rusak Plan : 10.02 CS perbaikan epoxy		h23	Minor	Building Layout and Machine Design	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M016	18-11-2025	Minyak	Langit-langit area closed system dalam kondisi mengelupas Planning: 20.01.26 SJT akan dipindah, coating gyang mengelupas dirapikan, di coating ulang marine coat. Pasang sandwich		c6	Minor	Building Layout and Machine Design	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
TM004	18-11-2025	Tek. Minyak	Uap dari steam closed system menyebabkan tetesan di beberapa spot area Planning : Penutupan manhole dengan rapat. Indikasi terjadi saat minyak bawang - setting blower belum di atur, tanki akan dipindah dekat ADOS		f18	Major	Tata Udara	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
M014	18-11-2025	Minyak	Hbeam dekat dinding di ruang fryer dalam kondisi tidak bersih Planning : 20.01.26 Trial cat silver hbeam, paralel penawaran penggantian stainless per line (8 fryer)		c4	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
TM003	18-11-2025	Tek. Minyak	Ditemukan hand dryer tidak menyala di GMP Proses dikarenakan tidak ada power pada stopkontak Plan : 10.02 cari titik konslet		i26	Minor	Building Layout and Machine Design	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	
M012	07-11-2025	Minyak	Bak bawang putih dan kemiri dalam kondisi tidak bersih. Progress: rutin dibersihkan tiap hari min 30 pcs keranjang		m43	Major	Hazard Control	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id	Siapkan spare 20%, target cuci 200 keranjang per hari	-	
R006	09-10-2025	Gudang RM	Rapid door gudang cabe IMM tidak berfungsi, belum ada plastic curtain. Progress: Dilakukan service rapid door. Plan : 10.02 Pemasangan plastic curtain dan koordinasi pengaktifan rapid door dengan pak Supardiyono		p46	Minor	IPM	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
F007	09-10-2025	Gudang FG	07.07 FU PENJUALAN tumpukan pallet yang tidak terpakai di samping gudang AIBM.		b2	Minor	Housekeeping	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
F006	09-10-2025	Gudang FG	Plastic curtain di gudang AIBM dalam kondisi disingkap dan tidak lengkap.	-	p46	Major	IPM	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	
B022	23-09-2025	Bumbu	Pintu darurat transit GGM dalam kondisi tidak dapat tertutup rapat dan terdapat celah. Plan : sudah PO handlenya (04/12/25) 10.02 sudah jalan proposal EAPEX penggantian 1 set (daun dan handle)		p46	Major	IPM	iqbal.fauzi@icbp.indofood.co.id		-	
TB003	14-10-2025	Tek. Bumbu	Engsel pintu mesin dumping garam dalam kondisi rusak Plan : W14	-	i26	Minor	Maintenance	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
F005	29-08-2025	Gudang FG	Kolong dan body conveyor gudang GGM dalam kondisi tidak bersih (banyak debu dan serpihan karton)		c5	Minor	Housekeeping	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
M011	29-08-2025	Minyak	Masih sering ditemukan penyimpanan pipa tidak disimpan centralized di area cooling jacket tank. - Siapkan sign tempat, sosialisasikan ke tim (3 orang) Plan : yang sudah bisa diterapkan yang line cabe (akan dibuatkan station seperti di HS) - 04/12/25 Material sudah diorderkan 20.01.26		i26	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B020	09-09-2025	Bumbu	Langit-langit docking station HS D dalam kondisi tidak bersih		c6	Minor	Housekeeping	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	-
B019	09-09-2025	Bumbu	Langit langit area transit GGM dalam kondisi tidak bersih (berdeposit hitam)		c6	Minor	Housekeeping	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	-
B018	09-09-2025	Bumbu	Area penimbangan flavor tidak dalam kondisi rapi di transit GGM		d12	Major	Housekeeping	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
M010	07-08-2025	Minyak	Terdapat lantai yang sangat hitam di area pencucian fresh RM		c5	Minor	Housekeeping	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
TM002	29-08-2025	Tek. Minyak	Panel di ruang packing lama dalam kondisi kusam		i26	Minor	Maintenance	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	
F004	15-08-2025	Gudang FG	Pintu Gudang FG tidak ada barrier sehingga berpotensi menjadi akses masuk hama	-	p46	Minor	IPM	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
TB002	13-08-2025	Tek. Bumbu	Panel panel di area outlet mixer dalam kondisi dibungkus plastik waste (tidak rapi)		i26	Minor	Housekeeping	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	
B016	13-08-2025	Bumbu	Wadah plastik dalam kondisi tidak proper menggunakan karto dan dilakban di tangga		i24	Minor	Building Layout and Machine Design	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B015	13-08-2025	Bumbu	Langit-langit, dinding gompal dan h-beam ruang shifter dalam kondisi berkarat. Planning : 10.02 sementara di plester, permanen dengan vendor		d12	Major	Building Layout and Machine Design	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id	Sudah diproposalkan terkait dengan perbaikan basement ggm	-	-
B014	13-08-2025	Bumbu	Dinding gompal dekat ruang sanitasi proses. Sudah dilakukan penambalan namun retak kembali. Akan dilakukan penambahan corner bit		c4	Minor	Building Layout and Machine Design	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
TB001	13-08-2025	Tek. Bumbu	Ditemukan container yang tidak ada tutup. Progress: 14 container. Plan : Cari tutup container nya di lantai 2 dan ex-CNG (SAF, ALH) 04/12/25		m43	Major	Hazard Control	Salman.farisi@icbp.Indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
F003	20-08-2025	Gudang FG	07.07 FU TAMBAHAN BAK u. Penyimpanan peralatan (tali, safety helm) tidak rapi di area gudang FG (menggunakan karton bekas). Minta rabbit box ke Minyak		i26	Minor	Housekeeping	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	
R005	18-08-2025	Gudang RM	Rooling door gudang fresh RM keluar jalur railing sehingga tidak dapat tertutup rapat. Plan : CEA 2026 diganti dengan shelter doc (04/12/25) 10.02 Proses Canvas Sheet		p46	Minor	IPM	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
R004	20-08-2025	Gudang RM	Masih ditemukan palet kayu di gudang Premix 07.07 : 1 bulan lagi datang Plan : 10.02 Sudah PO 300 pallet, Kumpulkan informasi waktu inden pallet		i26	Minor	Housekeeping	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id	80% sudah menggunakan pallet plastik (supply 300 pallet merah)	-	
R003	20-08-2025	Gudang RM	Cover box rapid door gudang GGM tidak proper (diikat tali). 07.07 : PO ke Maharani		i26	Minor	Maintenance	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
F002	07-07-2025	Gudang FG	Pintu tengah gudang FG tidak dapat ditutup dikarenakan rusak (keluar rel), pintu kiri rail terhimpit		p46	Minor	IPM	s.suwadi@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
R002	25-06-2025	Gudang RM	07.07 FU PO BARIER/BANTALAN UNTUK Kendaraan unloading fresh RM dalam kondisi menempel dinding dikarenakan tidak ada barrier. Hal tsb menyebabkan cat dinding mudah rusak. Order bantalan baru ke vendor : Sudah PR 07.07.26		c4	Minor	Building Layout and Machine Design	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
B012	25-06-2025	Bumbu	Ditemukan sandwich panel H-beam yang sudah lepas di High Speed D		c4	Minor	Building Layout and Machine Design	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	
B011	25-06-2025	Bumbu	Ditemukan noda bekas deposit stiker pada container adukan.		i26	Minor	Housekeeping	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id	Belum bisa di close karena masih banyak tangki yang berdeposit. Cantumkan progress pengerjaan ex. 71 / 98 tangki (15/9/26)	-	
M008	20-05-2025	Minyak	Dinding H-beam ruang pencucian dalam kondisi tidak bersih dan mengelupas		c4	Minor	Building Layout and Machine Design	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M007	20-06-2025	Minyak	Ditemukan cat mengelupas pada cutter mixer	-	i26	Minor	Building Layout and Machine Design	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
R001	15-06-2025	Gudang RM	Banyak penempatan karton di luar gudang Karton.		v64	Minor	Warehousing	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
H002	15-06-2025	HR	Banyak mesin-mesin, fasilitas proses bekas, scrap di area belakang dalam kondisi tidak rapi.		b2	Minor	Housekeeping	Lilik.HariSantoso@icbp.indofood.co.id	Monitoring dan eksekusi terhadap scrap yang tidak terpakai agar ditingkatkan agar tidak terjadi penumpukan berlarut2	-	
H001	15-06-2025	HR	Fiber penutup pagar tidak rapi dan seragam. Planning: Progress PR fiber untuk pagar samping kantin		c10	Minor	Housekeeping	handito.rahman@icbp.indofood.co.id		-	
B010	11-06-2025	Bumbu	Masih ditemukan barang barang di loker sepatu lingkungan dan sepatu produksi yang tidak sesuai peruntukannya		q49	Minor	Personel and Process Hygiene	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B009	27-05-2025	Bumbu	Masih sering ditemukan ceceran adukan di atas kontainer bumbu. Planning : 10.02 Trial konektor dengan velocity breaker vendor JOTAM		i25	Major	Housekeeping	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	-
B008	27-05-2025	Bumbu	Lubang supply cabe dari container lantai 2 ke High Speed D dalam kondisi gompal, TGL 01 .07 masih gompal		c4	Minor	Building Layout and Machine Design	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id	Agar diperbaiki lagi karena masih gompal-gompal (check 10/08)	-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
M006	05-05-2025	Minyak	Ketidakdisiplinan karyawan dalam menutup tutup CJT masih sering terjadi. Banyak CJT terbuka (04.06.26). Perbaikan tidak konsisten.		m43	Major	Hazard Control	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M005	03-03-2025	Minyak	(04.06.26) MAKIN PARAH ! - Epoksi lantai rusak parah di area CJT ! Plan : 20.01.26 Kurasan solid ditampung di IBC - 10.02.26 Pompa bnyk bocor-> Penyediaan sparepart pompa		d12	Major	Building Layout and Machine Design	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M004	03-02-2025	Minyak	(04.06.26) SETIAP LINE R. PACKING LAMA ADA PLASTIK MENGGANTUNG. - Ditemukan sambungan pipa yang bocor di area packing dan proses. Tiap 2 kali bongkar ganti paking On Progress : Packing A (Februari 2026) - Penambahan support, relayout pipa menjadi lebih lurus (10.02)		l36	Major	Maintenance	helmi.ajinugroho@icbp.indofood.co.id		-	-
B007	04-02-2025	Bumbu	Panggung area timbang manual GGM dalam kondisi berkarat dan cat mengelupas		c10	Minor	Building Layout and Machine Design	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B006	01-01-2025	Bumbu	Sudut-sudut panggung hopper di area docking station High Speed D lantai 2 dalam kondisi berdeposit		i26	Minor	SSOP	alexander.hutabarat@icbp.indofood.co.id		-	

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
B005	01-01-2025	Bumbu	Mayoritas palet dalam kondisi banyak deposit. Jumlah tidak mencukupi. Perawatan tidak berjalan.		i25	Major	SSOP	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B004	01-01-2025	Bumbu	Lantai area transit GGM dalam kondisi rusak parah. on progress perbaikan		c5	Minor	Building Layout and Machine Design	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
M003	01-01-2025	Minyak	04.06.26 MASIH BANYAK TERUTAMA DI AREA PROSES! - Masih ditemukan case APD (sarung tangan, celemek, dll) ditinggal di area proses dan packing tidak disimpan di dalam loker		q52	Major	Personel and Process Hygiene	singgih.raharjo@icbp.indofood.co.id		-	
M002	01-02-2025	Minyak	04.06.26 TIDAK KONSISTEN ! LEBIH DARI 10 ORANG TIDAK PAKAI DENGAN BENAR - Karyawan tidak menggunakan masker dan topi dengan benar		q51	Minor	Personel and Process Hygiene	helmi.ajinugroho@icbp.indofood.co.id		-	-
TM001	01-01-2025	Tek. Minyak	(04.06.26) SEMUA VACUUM COOLING TANK TERBUKA ! - Ditemukan vacuum cooling tank tidak dapat tertutup karena terganjal pipa (antara line 1 dan line 2). Line 3 sering ditemukan ketidakdisiplinan dalam penutupan vacuum tank 09.06. Buat Push Button		j31	Major	Building Layout and Machine Design	andry.ervana@icbp.indofood.co.id		-	-

No	Tanggal	Departemen	Deskripsi Temuan	Gambar Temuan	No Klausul	Kategori	Klausul Hygiene	PIC	Rekomendasi/Rencana Perbaikan	Target Waktu	Gambar Perbaikan
F001	13-01-2025	Gudang FG	07.07 FU DATA HARIAN YR52 TERKAIT Penyimpanan FG di area luar gudang FG berpotensi kontaminasi dan kemasan rusak.		v64	Major	Warehousing	fakhruddin.asy'ari@icbp.indofood.co.id		-	
B003	01-03-2025	Bumbu	Lantai di area dumping GGM dalam kondisi rusak parah		c5	Minor	Building Layout and Machine Design	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	
B002	01-03-2025	Bumbu	Pintu GMP dalam kondisi rusak. Planning : 10.02 Penggantian dengan sandwich panel (1/2 kaca) Fanuel		p46	Minor	IPM	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	-
B001	01-01-2025	Bumbu	Identitas sisa adukan di dekat area proses tidak lengkap (tidak terdapat kode aduka ->shift, regu mixer) sehingga berpotensi menyebabkan kesulitan proses telusur.		u58	Major	Warehousing	adam.yuqinun@icbp.indofood.co.id		-	