## СУЧАСНА ЕЛЕКТРОНІКА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

## Вимірювальне обладнання.

- 1. Познайомитися з роботою вимірювачем імпедансу HP 4192a. (<a href="http://mkelzenb.caltech.edu/software/4192A/HP4192A manual small.pdf">http://mkelzenb.caltech.edu/software/4192A/HP4192A manual small.pdf</a>)
  - 1.1. Провести вимірювання електричного опору резистора.
  - 1.2. Дослідити ємність конденсатора при різних частотах.
  - 1.3. Дослідити індуктивність та активний опір котушки при різних частотах.
- 2. Познайомитися з роботою осцилографа Tektronix TDS 1002B (http://old.kpfu.ru/eng/science/ittc/rtc/TDS1000 2000 man.pdf)
  - 2.1. Функціональне призначення органів керування приладом.
  - 2.2. Використовуючи сигнал з внутрішнього генератора виконати синхронізацію в ручному режимі.
  - 2.3. Використовуючи сигнал з функціонального генератора виконати Фур'є перетворення. Зберегти оцифровані сигнали у файл для включення у звіт.
  - 2.4. Побудувати фігури Лісажу.
- 3. Познайомитися з роботою осцилографа Hantek DS03104A (<a href="https://drive.google.com/file/d/0Bxn-7ltfBAZdaVN2eHFMSXB3STg/view">https://drive.google.com/file/d/0Bxn-7ltfBAZdaVN2eHFMSXB3STg/view</a>).
  - 3.1. Виконати інсталяцію ПЗ зв'язку на ПК.
  - 3.2. Знайомство з інтерфейсом користувача ПЗ.
  - 3.3. Використовуючи сигнал з функціонального генератора виконати Фур'є перетворення. Зберегти оцифровані сигнали у файл для включення у звіт.
  - 3.4. Побудувати фігури Лісажу.
- 4. Познайомитися з роботою осцилографа Hantek DS03104A.
  - 4.1. Виконати інсталяцію ПЗ зв'язку на ПК.
  - 4.2. Знайомство з інтерфейсом користувача ПЗ.
  - 4.3. Використовуючи сигнал з функціонального генератора виконати Фур'є перетворення. Зберегти оцифровані сигнали у файл для включення у звіт.
  - 4.4. Побудувати фігури Лісажу.
- 5. Познайомитися з роботою функіонального генераторів Picotest G5100A (https://www.picotest.com/downloads/G5100/G5100A%20(20101123).pdf ) та DDS.
  - 5.1. Функціональне призначення органів керування приладом.
  - 5.2. Навчитися задавати параметри генерованого сигналу (амплітуда, частота, форма). Візуалізувати отримані результати з допомогою осцилографу. Результати включити у звіт.
- 6. Підготувати звіт за результатами виконаної роботи. (вимоги: ДСТУ 3008:2015. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. <a href="http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659\_3008-2015.PDF">http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659\_3008-2015.PDF</a>)