

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ТВЕРЬОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК»

170100, г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5. тел. 65-50-48 E-mail: tosztvobl@mail.ru

№ <u>873</u>

«Od» 09 2020 г.

Заместителю Председателя
Правительства Тверской области –
Министру экономического развития
Тверской области

Егорову И.И.

Уважаемый Иван Игоревич!

Во исполнение поручения Губернатора Тверской области И.М. Рудени направляем Вам информацию по объекту «Капитальный ремонт здания офиса врача общей практики в пос. Ильино Западнодвинского района Тверской области».

Приложение: справка по объекту и фотоматериалы на 21 листе.

Директор

А.Ю. Тарасов

Исп.: Приймаченко Е.Н.,

тел. 65-50-43

Справка

по объекту «Ремонт Ильинского офиса врача общей практики»,

расположенного по адресу: Тверская область, Западнодвинский район, п. Ильино, ул. Советская, д. 2»

ветхости конструкций и угрозы обрушения, стропильная система не обследовалась. кладки. Оконные и дверные блоки требуют замены. Кровля скатная, покрыта асбоцементными листами. В виду выгребная яма. Фасад оштукатурен, покрашен, имеются локальные разрушения наружной версты кирпичной Канализация внутренняя имеется, требует замены. Наружные сети канализации – самотечные. Септик – энергоснабжения смонтирован на фасаде здания. Внутренние сети освещения и электроснабжения изношены. пищеблока. Внутренний трубопровод водоснабжения изношен. Вводной распределительный шкаф ориентировочно - 50-х годов XX века. Внутренняя отделка помещений имеет обветшалый вид. Отопление печное. Количество существующих печей – 15. Узел учета воды устроен непосредственно в помещении Здание двухэтажное, кирпичное, год постройки не определен в виду отсутствия документов,

территории не разрабатывалось. В составе проекта разделы АР, КР, ВК, ОВ, ЭОМ. Наружные сети не разрабатывались. Благоустройство Проектная документация по ремонту объекта разработана ООО «Рейоннант», г. Ярославль в 2017 году.

строительства, утвержденного Приказом ГАУ «Госэкспертиза Тверской области » 26.12.2018 в ценах 3 кв. 2018 сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального года на общую сумму 17026,67 тыс. рублей Сметная документация имеет положительное заключение о проверке достоверности определения

перегородок и возведению новых го этажа. Устройство навеса входной группы. Ремонт кирпичной кладки парапета. Демонтаж имеющихся Проектом предусмотрены работы по ремонту фундамента и отмостки здания, усилению перекрытий 1-

каркасе в кабинетах. Замена оконных и дверных блоков. Откосы предусмотрены из ПВХ. (размер 300х300) и лестничных маршей и линолеума на 2 этаже. Штукатурка и покраска стен в с люминесцентными в медицинских кабинетах и светодиодными в остальных помещениях лампами. вспомогательных помещениях, керамическая плитка в санузлах, стены из ПВХ панелей на металлическом Устройство полов из керамической плитки (в основных помещениях размером 600х6000) на 1 этаже, в санузлах Отделка помещений с устройством подвесного потолка типа «Армстронг» с устройством светильников

освещение) и подключение водонагревателей. Розеточная сеть не меняется. Предусмотрено установка 13 водонагревателей мощностью 1,5 кВт каждый. Электромонтажные работы предусматривают замену только осветительной сети (в т.ч. аварийное

устройство коробов и декоративных экранов не предусмотрено. кабинетах. Устройство водомерного узла в отдельном помещении не предусмотрено. Затрат на трубопровод из РР труб открыто по подвальному помещению и в санузлах, скрыто в штробе стены и пола в скрыто в штробе стены и пола в кабинетах. Горячее водоснабжение от электрического водонагревателя Ariston Система водоснабжения предусматривает прокладку РР труб открыто по подвальному помещению,

декоративных экранов не предусмотрено. Приборы запроектированы обычные, не в инсталляционном Система водоотведения монтируется из ІІВХ труб открыто. Затрат на устройство коробов и

прокладывается открыто. Затрат на устройство коробов и декоративных экранов не предусмотрено. Подключаться не к чему. Отопительные приборы – биметаллические радиаторы. Трубопровод разводкой с подключением к существующему ИТП. Однако существующего ИТП нет. Теплоисточника нет. Система отопления подразумевает демонтаж всех печей и устройство двухтрубной системы с нижней

решения фасада не представлено. Навесная фасадная система «ALUCOM» с облицовкой керамогранитными плитами. Цветового

предусмотрено. предусмотрено. Водосток - организованный с выпуском на отмостку. Устройство отводящих лотков не Кровля – скатная, покрытие – металлочерепица Монтерей VikingMP 0.5 мм. Снегозадержания не

ВЫВОД: организация закупки по ремонту здания офиса врача общей практики не целесообразна.



















































