Plan de surveillance

Num	Etape	Processus	Méthode				Echantillonnage		Responsable	Enregistrement	Plan de réaction	Commentaires	
е			type de contrôle	technique de contrôle	référence	étape de contrôle	Paramètre contrôlés	taille			reaction		
1			Conformité	visuel	dossier client	pièce confectionnée	aspect / construction	toutes les pièces	technicien qualité piquage	base Développement	correction	données non flable :un défaut par pièce signifie que ce défaut existe pour toute les pièces de la même CD , sans revoir ce même type de défaut dans les autres pièces	
		Piguage					tour de taille						
2		Piquage	Fiquage	Mesure	manuel	tableau de mesure	en cours (avant et après)	entre jambe	toutes les pièces	ouvrière de mesure encours	base Développement uniquement ceinture	correction	
	1		(mètre rub	(mètre ruban)	tableau de mesure	в	fond dos						
3						contrôle final	toute les paramètres	toutes les pièces	auditeur mesure	base développement	correction		
4	Prototype	Lavage	#	#	#	#	#	#	#	s	s	Aucun contrôle pour la phase de lavage aucune traçabilité aucun donnés ou document enregistrés	
	5	Repassage	Mesure	manuel (mètre ruban)	tableau de mesure	avant repassage	paramètres déjà mesurés en piquage	toutes les pièces	agent mesure q, repassage	base développement	décision chef produit I+p	information par email concernant la correction	
5			Mesure	manuel (mètre ruban)	tableau de mesure	après repassage	paramètres déjà mesurés en piquage	toutes les pièces	agent mesure q, repassage	base développement	décision chef produit I+p	information par email concernant la correction	
6		audit final	conformité	manuel (mètre ruban)	demande client	contrôle finie	aspect	toutes les pièces	chef produit	я	décision chef produit	aucune traçabilité :aucun enregistrement de donnés ou de réclamation sauf rarement un email avec le hef produit	

	10			conformité	visuel	demande client	contrôle final	aspect	5 pièces / CD	technicien qualité piquage	base développement	correction	données non flable :un défaut par pièce signifie que ce défaut existe pour toute les pièces de la même CD , sans revoir ce même type de défaut dans les autres pièces
			Piquage		visuel	demande client	encours	aspect	sondage	technicien qualité piquage	base développement	correction	La matricule et la référence machine ne sont pas mentionnées
				mesure	manuel(mètre ruban)	tableau de mesure	en cours	tour de taille	toutes les pièces (a preciser le nombre a saisir sur la base)	agent de mesure	papier puis insérer sur base développement	correction	La matricule et la référence machine ne sont pas mentionnées
	11							entre jambe					
L								fond dos					
				mesure	manuel	tableau de mesure	final	tous les paramètres	5 pièces / CD	audit mesure	base développement		les 5 pièces sont identifiées
	12	•		conformité	visuel	demande client / standard	contrôle final	aspect	toutes les pièces	technicien qualité lavage	fichier Excel	correction	aucune traçabilité/ aucun rapport disponible (pas assez de données 15 rapport
		Collection	Lavage	mesure	manuel	tableau de mesure	contrôle final	Tour de taille	par sondage (10-20)	agent de mesure	sur papier	correction	
	13							bassin					Ces données sont disponible que pour le client Hugo Boss / Pas Assez d'information (5 échantillon)
								cuisse					
								entre jambe					
	14	•	Repassage	conformité	conformité visuel	demande client / standard	avant repassage	aspect	toutes les pièces	technicien qualité repassage	rapport excell	correction	Ce rapport est disponible que pour la phase collection avec seulement 4 clients (Guess/ Hugo Boss /Riffle/Wrangle
		Repassage					encours	aspect	par sondage	technicien qualité repassage	rapport excell	correction	pas d'information sur l'opérateur
	15			ge	manuel	tableau de mesure	avant le repassage	paramètres mesurés déjà en piquage	5 pièce par CD	agent de mesure	base développement		les 5 pièces mesurés pendant le repassage sont les memes pièces mésurés après
	16		Mesure			après le repassage	paramètres mesurés déjà en piquage	5 pièce par CD	agent de mesure	base développement			
					manuel	tableau de mesure	encours	tous les paramètres	toutes les pièces	agent mesure production	MTA	correction déjà faite	paprace archivée
	17		audit final	conformité	visuel	demande client	contrôle final	aspect	tout le lot ou par sondage	technicien client+chef produit HB	s	décision technicien client puis chef produit	aucune traçabilité :aucun enregistrement de donnés ou de réclamation sauf rarement un email avec le chef produit

18			conformité	visuel	demande client/ standard	contrôle final	aspect	toutes les pièces	technicien qualité piquage	base développement	correction	données non flable :un défaut par pièce signifie que ce défaut existe pour toute les pièces de la même CD , sans revoir ce même type de défaut dans les autres pièces			
19		Piquage	mesure	manuel(mètre ruban)	tableau de mesure	e en cours	tour de taille	toutes les pièces	ouvrière de mesure	papier puis insérer sur base développement	correction				
							entre jambe	toutes les pièces	ouvrière de mesure	papier puis insérer sur base développement	correction				
							fond dos	toutes les pièces	ouvrière de mesure	papier puis insérer sur base développement	correction				
							rehausse	1 pièce de chaque taille	ouvrière de mesure	papier puis insérer sur base développement	correction				
20	L					mesure	manuel	tableau de mesure	final	tous les paramètres	toutes les pièces	auditeur mesure	base développement	correction	La matricule et la référence machine ne sont pas mentionnées
21	Size Set	Lavage	conformité	visuel	demande client / standard	final	nuance	toutes les pièces	technicien qualité lavage	pas d'enregistrement	correction	aucun document ou enregistrement de contrôle de conformité (nbre de défaut / les différents défauts)			
					tableau de mesure	contrôle final e (à la fin de lavage 1 ou 2)	Tour de taille	toutes les pièces	agent de mesure	base gestion MTA	correction				
22		Lavage	mesure	manuel			bassin								
							cuisse								
							entre jambe								
23		Repassage Mes	Repassage Mesure manuel (mêt ruban)	manuel (mètre	tableau de mesure	controle final (avant et après selon l'opération repassage)	tous les	toutes les pièces	agent de mesure	base développement	correction				
24				ruban)			paramètres	toutes tes preces	again de mesare	base developpement	CONTCUENT				
25		audit final	conformité	visuel		contrôle final	aspect	toutes les pièces	technicien client	s		difficulté de collecte de donné! les donées envoyés par Email avec les techniciens clients			