Plan de surveillance												
Num phas		Processus			thode		Echantillonnage		Responsable	Enregistrement	Plan de réaction	Commentaires
е			type de contrôle	technique de contrôle	référence	étape de contrôle	Paramètre contrôlés	taille			reaction	
1		Piquage	Conformité	visuel	dossier client	pièce confectionnée	aspect / construction	toutes les pièces	technicien qualité piquage	base Développement	correction	données non fiable :un défaut par pièce signifie que ce défaut existe pour toute les pièces de la même CD , sans revoir ce même type de défaut dans les autres olèces
			Mesure	manuel (mêtre ruban )	tableau de mesure	en cours (avant et après)	tour de taille		ouvrière de mesure encours	base Développement uniquement ceinture	correction	
2							entre jambe	toutes les pièces				
							fond dos					
3						contrôle final	toute les paramètres	toutes les pièces	auditeur mesure	base développement	correction	
4	Prototype	Lavage	#	#			*		#	*		Aucun contrôle pour la phase de lavage aucune traçabilité aucun donnés ou document enregistrés
5		Repassage	Mesure	manuel (mètre ruban )	tableau de mesure	avant repassage	paramètres déjà mesurés en piquage	toutes les pièces	agent mesure q, repassage	base développement	décision chef produit l+p	information par email concernant la correction
ь			Mesure	manuel (mètre ruban )	tableau de mesure	après repassage	paramètres déjà mesurés en piquage	toutes les pièces	agent mesure q, repassage	base développement	décision chef produit l+p	information par email concernant la correction
6		audit final	conformité	manuel (mêtre ruban )	demande client	contrôle finie	aspect	toutes les pièces	chef produit	*	décision chef produit	aucune traçabilité :aucun enregistrement de donnés ou de réclamation sauf rarement un email avec le hef produit
10		Piquage	conformité	visuel	demande client	contrôle final	aspect	5 pièces / CD	technicien qualité piquage	base développement	correction	données non flable :un défaut par pièce signifie que ce défaut existe pour toute les pièces de la même CD, sans revoir ce même type de défaut dans les autres pièces
				visuel	demande client	encours	aspect	sondage	technicien qualité piquage	base développement	correction	La matricule et la référence machine ne sont pas mentionnées
11			mesure	manuel(mètre ruban)	tableau de mesure	en cours	tour de taille	toutes les pièces (a preciser le nombre a saisir sur la base)	agent de mesure	papier puis insérer sur base développement	correction	La matricule et la référence machine ne sont pas mentionnées
11	2						entre jambe fond dos					
			mesure	manuel	tableau de mesure	final	tous les paramètres	5 pièces / CD	audit mesure	base développement		les 5 pièces sont identifiées
12			conformité	visuel	demande client / standard	contrôle final	aspect	toutes les pièces	technicien qualité lavage	fichier Excel	correction	aucune traçabilité/ aucun rapport disponible ( pas assez de données 15 rapport
		Lavage	mesure conformité	manuel visuel	tableau de mesure demande client / standard	e contrôle final	Tour de taille	par sondage (10-20)	agent de mesure	surpapier	correction	Ces données sont disponible que pour le client Hugo Boss / Pas Assez d'information ( 5 échantillon )
13		Lavage					bassin					
		Repassage					cuisse					DOSS/1 MS POSSEZ GIROTIMADIT ( D GUIMINIOT)
-							entre jambe		technicien qualité			Ce rapport est disponible que pour la phase collection
14						avant repassage	aspect	toutes les pièces	repassage	rapport excell	correction	avec seulement 4 clients (Guess/Hugo Boss /Riffle/Wrangle
						encours	aspect	par sondage	technicien qualité repassage	rapport excell	correction	pas d'information sur l'opérateur
15			Mesure	manuel	tableau de mesure	avant le repassage	paramètres mesurés déjà en piquage	5 pièce par CD	agent de mesure	base développement		les 5 pièces mesurés pendant le repassage sont les memes pièces mésurés après
16						après le repassage	paramètres mesurés déjà en piquage	5 pièce par CD	agent de mesure	base développement		
L				manuel	tableau de mesure	encours	tous les paramètres	toutes les pièces	agent mesure production	MTA	correction déjà faite	paprace archivée
17		audit final	conformité	visuel	demande client	contrôle final	aspect	tout le lot ou par sondage	technicien client+chef produit HB	*	décision technicien client puis chef produit	aucune traçabilité :aucun enregistrement de donnés ou de réclamation sauf rarement un email avec le chef produit

1	18			conformité	visuel	demande client/ standard	contrôle final	aspect	toutes les pièces	technicien qualité piquage	base développement	correction	données non fiable :un défaut par pièce signifie que ce défaut existe pour toute les pièces de la même CD, sans revoir ce même type de défaut dans les autres pièces.
			Piquage	mesure	manuel(mètre ruban)	tableau de mesure	en cours	tour de taille	toutes les pièces	ouvrière de mesure	papier puis insérer sur base développement	correction	
19								entre jambe	toutes les pièces	ouvrière de mesure	papier puis insérer sur base développement	correction	
	19							fond dos	toutes les pièces	ouvrière de mesure	papier puis insérer sur base développement	correction	
								rehausse	1 pièce de chaque taille	ouvrière de mesure	papier puis insérer sur base développement	correction	
2	20			mesure	manuel	tableau de mesure	final	tous les paramètres	toutes les pièces	auditeur mesure	base développement	correction	La matricule et la référence machine ne sont pas mentionnées
2	21		Lavage	conformité	visuel	demande client / standard	final	nuance	toutes les pièces	technicien qualité lavage	pas d'enregistrement	correction	aucun document ou enregistrement de contrôle de conformité ( nbre de défaut / les différents défauts)
	Siz	Size Set		mesure	manuel	tableau de mesure	contrôle final (à la fin de lavage 1 ou 2)	Tour de taille	toutes les pièces	agent de mesure	base gestion MTA	correction	
22	22							bassin					
								cuisse					
								entre jambe					
2	23												
2	24		Repassage	Mesure	manuel (mêtre ruban)	tableau de mesure	controle final (avant et après selon l'opération repassage)	tous les paramètres	toutes les pièces	agent de mesure	base développement	correction	
2	25		audit final	conformité	visuel		contrôle final	aspect	toutes les pièces	technicien client	*		difficulté de collecte de donné! les donées envoyés par Email avec les techniciens clients