DANA24 Arquitectos Voluntarios







PAIPO	RTA									And	omalías				Requ	ieren actua	ción u	rgente		
Resultado	Referencia	Calle	Nο	Viviend	Uso	Fecha														
NEGRO	2477104YJ2627N	CL ALQUERIA QUINFO	1	1	residencial	11/11/2024							•		•	•				2
ROJO	2477106YJ2627N	CL MUSIC VICENT PR	5	4	residencial	11/11/2024							•	•		•			0	
	2477103YJ2627N	CL ALQUERIA QUINFO	3	1	residencial	11/11/2024							•		•	•			0	
	2376603YJ2627N	PZ CERVANTES	8	0	residencial	17/11/2024							•	•		•			0	
	2375114YJ2627N	CL DR CAJAL	16	1	residencial	17/11/2024							•		•	•			0	
	2276128YJ2627N	CL VIRGEN DE LOS D	12	2	residencial	19/11/2024							•			•				4
AMARILLO	2379105YJ2627N	CL SALVADOR GINER	11	4	residencial	12/11/2024							•		•	•			0	
	2379103YJ2627N	CL SALVADOR GINER	15	3	residencial	12/11/2024							•	•		•			0	
	2280403YJ2628S	CL MIGUEL GRAU	5	1	residencial	12/11/2024							•	•		•			0	
							0	0 2	4 0 2 4	6 8 0	0 2 4	0	-10 1 2 3	0	2 4	-10 1 2	3 0 2	4 6	-2 0	2 4
							S_Inundado	Sótano	PBaja		Fachada	Perímetro	S_Urgente	PB_Ur	gente	F_Urgente	UR	GENTE	No C	perativ

INSPECCIONADO	147					
NEGRO	•	5 3,4%				
ROJO		12 8,2%				
AMARILLO		123 83,7%				
VERDE		6 4,1%				
NO AFECTADO		1 0,7%				
PENDIENTE		1.027 0,0%				



La tabla sólo muestra las referencias catastrales en las que se ha indicado que se requiere una actuación urgente.

Negro: colapso o ruinas

Rojo: edificio con daños y riesgo Amarillo: edificio con daños Verde: sin daños aparentes Violeta: no afectado

ioleta: no arectado

Azul claro: pendiente de mapear

Perímetro: otras anomalías en el perímetro de la edificación **URGENTE_N:** número de elementos que requieren actuación

urgente

No operativo: número de elementos no operativos (cocina,baños,

dormitorios, estar, patio exterior)

Download PDF

Observaciones legales: El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalias o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.