公差配合练习: P85: 1

1. 根据装配图中的配合代号填写出基准制种类、公差代号及配合种类;并在零件图中注出尺寸和偏差数值。

尺寸 ϕ 40 $\frac{H7}{n6}$:基<u>孔</u>制;公差带代号:孔<u>H7</u>,轴<u>n6</u>;<u>过渡</u>配合。

尺寸 \emptyset 25 $\frac{H8}{f8}$: 基<u>孔</u>制;公差带代号:孔 $\underline{H8}$,轴 $\underline{f8}$; <u>间隙</u>配合。

