



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

15.02.2021 № ЛН-117-186-13-2

Гр. Гладких Н.

На _____ б/н _____ от 11.01.2021

E-mail: n.glad@outlook.com

Междуэтажные пояса наружных стен, выполненные в соответствии с п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» требуется делать по ширине проемов или участков ограждающих конструкции с ненормируемым пределом огнестойкости.

При отсутствии вышеуказанных проемов и участков следует руководствоваться требованиями по обеспечению огнестойкости и классу пожарной опасности, предъявляемыми к наружным стенам и местам их примыкания к другим ограждающим конструкциям.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин