





Studiengruppe WAGENVERWENDER

_

Antrag zur Aufnahme von Änderungen der Anlage 9 und 11 des AVV

Änderungshistorie

Name des Bearbeiters	Datum	Absatz	Änderung
Olimpio Rivera	16.01.2017		Initialer Antrag
Jean-Marc Blondé	24.03.2017		Einarbeitung gemäss AG-TÜ 01/2017 Paris
Zustimmung der AG TÜ	31.03.2017	-	Gemäß Protokoll AG TÜ 03/2017

Titel:	Ergänzung der losen Wagenbestandteile Stützbock Steckschlüssel	
Änderungsantrag von EVU / Halter / andere Gremien:	Ausgearbeitet durch Hupac Intermodal	
Änderungsantrag für:	⊠ Anlage 9 ⊠ Anlage 11	
Einreicher:	Olimpio Rivera, Hupac Intermodal	
Ort, Datum:	Chiasso, 16.01.2017	
Kurzbeschreibung:	Hinzufügen der losen Wagenbestandteile Stützbock Steckschlüssel.	

1. Ausgangslage (Ist):

1.1.	Einleitung	
Aktuell sind in der Anlage 9 und Anlage 11 – Punkt 2.13 keine Angaben über des losen Wagenbestandteiles Stützbock Steckschlüssel.		
1.2.	Funktionsweise	
-		
1.3.	Störung / Problembeschreibung	
Es besteht ein Bedarf, einen Code beim Anlage 9 für den fehlenden Stützbock Steckschlüssel einzugeben (Vorschlag 6.7.7) und eine neue Zahl in Anlage 11 – Punkt 2.13 (Tabelle des losen Wagenbestandteiles, Vorschlag 34).		
1.4.	Handelt es sich um eine anerkannte Regel der Technik* (wie z.B. DIN, EN)?	
⊠ ne	ein 🗌 ja	

2. Sollzustand

2.1. Beseitigung der Störung/Problem (Soll)

Einfügen, neuer Punkt im Anlage 9 und unter Punkt 2.13 der Anlage 11.

3. Zusatz für Änderungsantrag der Anlage 9 und 11 des AVV:


Anlage 9 - Anhang 1 - Code 6.7.4

Bauteile	Code	Mängel/Kriterien/Hinweise	Maßnahmen	Fehler- klasse
Tragwagen des KV-Bauteile zum	6.7			
Festlegen der ILE	6.7.1	Stützbock oder Aufsetzzapfen deformiert, schadhaft		
	6.7.1.1	- Stützbock nicht in Verwendung	К	3
	6.7.1.2	- Stützbock in Verwendung	Abhilfe + K, wenn nicht möglich, aussetzen	5
	6.7.1.3	- Aufsetzzapfen nicht in Verwendung	К	3
	6.7.1.4	- Aufsetzzapfen in Verwendung	Abhilfe + K, wenn nicht möglich, aussetzen	5
	6.7.2	Sattelzapfenverriegelung nicht wirksam	Verriegeln, wenn nicht möglich, aussetzen	5
	6.7.3	Unbelasteter Stützbock nicht gesichert	In Endstellung brin- gen und verriegeln, wenn nicht möglich, provisorisch festle- gen, K	3
	6.7.4	Verstelleinrichtung Handrad für Stützbockverschiebung nicht gesichert, ggf. nicht profilfrei	Verstelleinrichtung Handrad einschie- ben und sichern, wenn nicht möglich, aussetzen	4

Anlage 11 - 2.13 Zeichen für Lose Wagenbestandteile

2.13 Zeichen für Lose Wagenbestandteile

Lose Wagenbestandteile



Anordnung: Auf jeder Seitenwand rechts.

Bedeutung: Lose Wagenbestandteile werden an den Wagen mit ihrer Anzahl und Art

angeschrieben. Bei Topfwagen und Wagen mit abnehmbaren Behältern ist die Zahl der Behälter anzuschreiben. Die Zahl vor dem Bruch gibt die Anzahl der zum Wagen gehörenden losen Wagenbestandteile an, das im Zähler stehende "A" steht für lose Wagenbestandteile, die Zahl im Nenner ist eine Ordnungszahl für die Art der losen Wagenbestandteile, die nachfolgend erläutert wird. Neben den Zeichen

können auch die entsprechenden Bezeichnungen angeschrieben sein.

Ordnungszahl	Bezeichnung des Iosen Wagenbestandteiles		
1	Einsteckrunge		
2	Abnehmbare Seitenborde bei Flachwagen		
3	Abnehmbare Stirnborde bei Flachwagen		
4	Abnehmbare Seitenwandklappe		
5	Abnehmbare Zwischensäule zur Festlegung von Ladegut		
6	Rungenkette		
7	Handkurbel für Autotransportwagen		
8	- bleibt frei Verstelleinrichtung		
9	Drehschemel mit Rungen		
10	Versetzbare Ladeschwelle		
11 – 12	– bleibt frei –		
13	– bleibt frei –		

Beispielfotos Stützbock Steckschlüssel beim Taschenwagen T3000





4. Begründung

Um den Stützbock Steckschlüssel Mangel/Fehlen zu melden.

5. Bewertung der möglichen positiven und negativen Auswirkungen

Bewertung von z.B. Betrieb, Kosten, Verwaltung, Interoperabilität, Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit mittels einer Skala von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr hoch).
Begründung der Festlegung.

Auswirkungen:

Betrieb, Interoperabilität, Wettbewerbsfähigkeit, Kosten, Verwaltung: (Wertung: 3)

Sicherheit (Wertung 3)

6. Risikobetrachtung zum Änderungsantrag

Systembeschreibung im Ist/Soll und Änderungsumfang siehe hierzu Punkt 1 und Punkt 2.

Risikobetrachtung durchgeführt von:

6.1.	Änderung ist sicherheitsrelevant?	⊠nein
Begründung: Es wird ein loses Wagenbestandteil neu aufgenommen jedoch ohne Änderungsanpassung der sicherheitsrelevanten Massnahmen		
6.2.	Änderungs ist signigfikant?	⊠nein
Begrü		
Temp		
6.3.	Gefährdungsermittlung und -einstufung:	⊠ entfällt
6.3.1.	Wirkung der Änderung im Normalbetrieb:	
6.3.2.	Wirkung der Änderung bei Störungen /Abweichungen vom Normalbetrieb:	
6.3.3.	Systemmissbrauch möglich:	
	nein	
	☐ ja, Beschreibung des Systemmissbrauchs:	
6.4.	Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt?	⊠nein
Für je rien a		
•	"anerkannte Regel der Technik"	
•	Nutzung eines Referenzsystems	
•	explizite Risikoabschätzung	
6.5.	Risikobetrachtung wurde Bewertungsstelle vorgelegt?	⊠nein
Bewe		
Ergeb	[Anlage]	