514

$$R = \rho \frac{l}{s} \, \, \sharp \mathfrak{H},$$

$$R_{Cu} = \rho_{Cu} \frac{l}{s_{Cu}}$$
 (銅について)
$$R_{Al} = \rho_{Al} \frac{l}{s_{Al}}$$
 (アルミニウムに

$$R_{Al} = \rho_{Al} \frac{l}{S_{Al}}$$
 (アルミニウムについて) …②

 $\cdots \textcircled{1}$

また、問題文より、

$$\rho_{Cu} = \frac{5}{8}\rho_{Al} \qquad \cdots (3)$$

$$S_{Cu} = \frac{1}{2} S_{Al} \qquad \cdots$$

①式に③,④式を代入して、

$$R_{Cu} = \frac{5}{8} \rho_{Al} \cdot \frac{l}{\frac{1}{2} S_{Al}}$$
$$= \frac{5}{4} \rho_{Al} \frac{l}{S_{Al}}$$

$$R_{Cu} = \frac{5}{4} R_{Al}$$

$$P = RI^2$$
 $\sharp \mathfrak{H}$

$$P_{Cu} = \frac{5}{4} R_{Al} \cdot I^2$$

$$P_{Al} = R_{Al} \cdot I^2$$

$$P_{\rm Al} = R_{Al} \cdot I^2$$

よって、

$$P_{Cu}$$
: $P_{Al} = \frac{5}{4}R_{Al} \cdot I^2$: $R_{Al} \cdot I^2 = 5$: 4