PRACOVNÍ LIST – ULTRAZVUKOVÝ SENZOR S LCD DISPLEJEM

JEDNÍM Z MNOHA SENZORŮ V ROBOTICE JE ULTRAZVUKOVÉ ČIDLO, KTERÉ NALEZNE UPLATNĚNÍ V CELÉ ŘADĚ APLIKACÍ. JEHO PRINCIP JE POMĚRNĚ JEDNODUCHÝ A TVOŘÍ NEDOMYSLITELNOU ČÁST SENZORICKÉHO SUBSYSTÉMU.


CO SE NAUČÍTE

- 1 Zobrazit hodnoty z ultrazvukového senzoru na LCD displeji.
- 2 Zopakování práce s LCD displejem.



CO BUDETE POTŘEBOVAT

- 1 Ultrazvukové čidlo.
- 2 Desku Arduino.
- 3 Kontaktní pole.
- 4 LCD displej.
- (5) Potenciometr.
- 6 Vodiče typu zástrčka-zástrčka.








CD disple

A JDĚTE NA TO ...

① Podle přiloženého schématu zapojte obvod s ultrazvukovým senzorem a LCD displejem.



ÚKOL PRO VÁS

→ B) Naprogramujte obvod ultrazvukového senzoru a LCD displeje tak, aby se na displeji zobrazoval aktuální údaj o vzdálenosti objektu od senzoru.