

Kel. Bagan Dell Kec. Medan Belawan, Medan Sumatera Utara

: 061. 88810100/01/02/03/04

Divisi :Teknik

FM.10/01/05 REVISI

: 00 TANGGAL

HALAMAN

: 01 Maret 2018

: 1 dari I

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Desember tahun 2021 telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-02 pada bagian Lampu Lock. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa bola lampu lock bagian depan sebelah kanan pada Kalmar GS-02 mengalami kerusakan/putus dikarenakan pemakaian yang sudah lama jadi harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian bola lampu lock untuk Kalmar GS-02.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

Bola Lampu Lock bagian depan sebelah kanan Kalmar GS-02

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- 1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Bola Lampu Lock untuk Lampu Lock bagian Depan sebelah Kanan alat Kalmar GS-02

C. WAKTU PEMERIKSAAN:

1. Jam Awal Pemeriksaan

10.10 WIB

2. Jam Akhir Pemeriksaan

10.40 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Chairil Effendie

Asst.supervisor

Menyetujui,

Gambar Bola Lampu Lock Bagian Depan Sebelah Kanan Yang Rusak/ Putus Pada Kalmar GS-02

