

Ket Bagan Deli Kec Medan Belawan Medan Sumatera Utara Phone : 061, 88810100/01/02/03/04

Divisi : Teknik

FM.10/01/05

REVISI : 00

TANGGAL : C

: 00 : 01 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari 1

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan Desember tahun 2021 telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-02 pada bagian Lampu Sein. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa bola lampu sein bagian belakang sebelah kiri pada Kalmar GS-02 mengalami kerusakan/putus dan harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian bola lampu sein untuk Kalmar GS-02.

#### A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

1. Bola Lampu Sein bagian belakang sebelah kiri alat Kalmar GS-02

#### B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- 1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Bola Lampu Sein untuk alat Kalmar GS-02

### C. WAKTU PEMERIKSAAN:

1. Jam Awal Pemeriksaan

10.00 WIB

2. Jam Akhir Pemeriksaan

: 11.00 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Chairil Effendie

Asst.supervisor

Menyetujui,

Yudha Negara Manager

# Gambar Bola Lampu Sein Bagian Belakang Sebelah Kiri Yang Rusak/Putus Pada Kalmar GS-02





PT. GRAHA SEGARA Cabang Belawan - Medan JI. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Medan Sumatera Utara 20414 Phone: +62 61 8881 0100 - 04, Fax: +62 61 8881 0106 - 07 Website: http://www.grahasegara.co.id

No.	Nama Barang	Merek	Туре	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Keterangan
3	Bala Lampu sein	Philips	1 taki	29 V 25 W	1	PCS	Havagank kon bola
	(61010-130)						lower sin beginn
					7		belotova solution tin
							young reads bathe
							Vada falmer 65-08
		10. 0					
		70					
							/學術報。
					1000		
				1/6			
				1	W		
	Menyetujui		4				Diajukan Oleh
	mby 60 my 300						
1 Th 721		al 5 14/221				Sol to	
				11			
	4 80 Feb.		$\mathcal{U}'$				1 Controlla
Mai	nager			Also			