

Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan, Medan Sumatera Utara Phone: 061, 88810100/01/02/03/04

Divisi :Teknik

FM.10/01/05

REVISI : 00

TANGGAL : 01 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari I

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Jumat tanggal 17 bulan Desember tahun 2021 telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-02 pada bagian Lampu Rem. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa bola lampu rem bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri pada Kalmar GS-02 mengalami kerusakan/putus dikarenakan pemakaian yang rutin jadi harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian bola lampu rem untuk Kalmar GS-02.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

 Bola Lampu Rem bagian Belakang sebelah kanan dan sebelah kiri alat Kalmar GS-02

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- 1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Bola Lampu Rem untuk alat Kalmar GS-02

C. WAKTU PEMERIKSAAN:

1. Jam Awal Pemeriksaan

08.30 WIB

2. Jam Akhir Pemeriksaan

09.40 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,


Menyetujui,

Chairil Effendie

Asst.supervisor

Manager

Gambar Bola Lampu Rem Bagian Belakang Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Yang Rusak/Putus Pada Kalmar GS-02



Scanned with CamScanner