

Kel Bagan Deli Kec Medan Belawan Medan Sumatera Utara

Phone : 061, 88810100/01/02/03/04

Divisi : Teknik

FM.10/01/05

REVISI : 00

TANGGAL : 01 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari I

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Sabtu tanggal 08 bulan Januari tahun 2022 telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-01 pada bagian Lampu Kerja Depan. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa bola lampu kerja depan sebelah kanan pada Kalmar GS-01 mengalami kerusakan/putus dikarenakan pemakaian yang sudah lama jadi harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian bola lampu kerja depan untuk Kalmar GS-01.

### A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

Bola Lampu Kerja Depan sebelah kanan Kalmar GS-01

#### **B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:**

- 1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Bola Lampu Kerja Depan untuk Lampu Kerja Depan sebelah Kanan alat Kalmar GS-01

#### C. WAKTU PEMERIKSAAN:

1. Jam Awal Pemeriksaan

**08.30** WIB

2. Jam Akhir Pemeriksaan

09.30 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Chairil Effendie

Asst.supervisor

Menyetujui,

Yudha Negar

# Gambar Bola Lampu Kerja Depan Yang Rusak/Putus Pada Kalmar GS-01

