

Kei Bagan Deis Kes Medan Belawan Medan Sumatera Utara
Phone :061 88810100/01/02/03/04

Divisi : Teknik

FM.10/01/05

REVISI : 00

TANGGAL : 01 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari 1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Jumat tanggal 17 bulan Desember tahun 2021 telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-02 pada bagian Lampu Rem. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa bola lampu rem bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri pada Kalmar GS-02 mengalami kerusakan/putus dan harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian bola lampu rem untuk Kalmar GS-02.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

 Bola Lampu Rem bagian Belakang sebelah kanan dan sebelah kiri alat Kalmar GS-02

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- 1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Bola Lampu Rem untuk alat Kalmar GS-02

C. WAKTU PEMERIKSAAN:

Jam Awal Pemeriksaan
 Jam Akhir Pemeriksaan
 09.40 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Menyetujui,

Chairil Effendie Asst.supervisor

Yudha Negara Manager

Gambar Bola Lampu Rem Bagian Belakang Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Yang Rusak/Putus Pada Kalmar GS-02




7



PT. GRAHA SEGARA Cabang Belawan - Medan Jl. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Medan Sumatera Utara 20414 Phone: +62 61 8881 0100 - 04, Fax: +62 61 8881 0106 - 07 Website: http://www.grahasegara.co.id

: Teknik/Alut Berat Divisi No. PEMESANAN / PERMINTAAN BARANG Tanggal : 17 Desender 2021 Satuan Keterangan Spesifikasi Jumlah No. Nama Barang Merek Type Managantitan bola Philips 29V 21W 1 paki 1 Bola Campu Parx 2 PCS larger rent bagian L 64040 - 4257 Gelakang sebelah taran dan sebelah tin yang rusal | putus pada kalmar 69-02 Diajukan Oleh Menyetujui



NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com>

Approval Pengajuan Pembelian Bola Lampu Rem Kalmar GS-02

yudha negara <yudha@grahasegara.com>
To: NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com>

Mon, Dec 20, 2021 at 9:45 AM

Approved

Sen, 20 Des 2021 pukul 09.44 NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com> menulis: Dear Pak Yudha,

Selamat pagi pak,

Bersama ini saya lampirkan BAP pengajuan pembelian bola lampu rem bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri Kalmar GS-02, Gambar bola lampu rem bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri yang rusak/putus pada Kalmar GS-02 serta form pemintaan pembelian bola lampu rem bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri untuk kalmar GS-02. Mohon untuk dapat di approved pak. Terimakasih.

Best Regards, Nika Admin teknik/ALbert