

: 061. 88810100/01/02/03/04

Divisi :Teknik

FM.10/01/05

: 00 REVISI

: 01 Maret 2018 TANGGAL

: 1 dari 1 HALAMAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Desember tahun 2021 telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-02 pada bagian Lampu Lock. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa bola lampu lock bagian depan pada Kalmar GS-02 mengalami kerusakan/putus dikarenakan pemakaian yang rutin jadi harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian bola lampu lock untuk Kalmar GS-02.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

1. Bola Lampu Lock Bagian Depan Kalmar GS-02

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Bola Lampu Lock untuk Lampu Lock bagian Depan alat Kalmar GS-02

C. WAKTU PEMERIKSAAN:

Jam Awal Pemeriksaan

09.30 WIB

Jam Akhir Pemeriksaan

10.30 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Menyetujui,

Asst.supervisor

Gambar Bola Lampu Lock Bagian Depan Yang Rusak/Putus Pada Kalmar GS-02

