

FM.10/01/05 REVISI

TANGGAL

: 01 Maret 2018 : 1 dari I

HALAMAN

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Desember tahun 2021, telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-02 pada bagian Spreader. Kami Divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa terjadi Trouble Shoot pada spreader Kalmar GS-02 dimana spreader tidak berfungsi dengan normal (tidak dapat berputar, bergeser, memanjang menjadi 40" dan memendek menjadi 20") sehingga alat tidak dapat dioperasikan. Spreader tersebut sudah diperiksa oleh pihak Indo Traktor Utama dan ditemukan penyebab kerusakan dikarenakan over pressure pompa sehingga membuat Regulator Pompa Hidraulic per pressurenya patah dan Seal pada bagian hidraulic Side Shift mengalami kebocoran dan tekanan dari pompa ke regulator juga bocor sehingga spreader tidak dapat digerakkan. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian Regulator Pompa Hidraulic dan Seal Kit Side Shift untuk perbaikan spreader pada Kalmar GS-02

## A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

1. Spreader Kalmar GS-02

### B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- 1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Regulator Pompa Hidraulic dan Seal Kit Side Shift untuk perbaikan Spreader Kalmar GS-02

### C. WAKTU PEMERIKSAAN:

1. Jam Awal Pemeriksaan : 08.00 WIB 2. Jam Akhir Pemeriksaan : 10.00 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Menyetujui,

Chairil Effendie Asst.supervisor

Yudha Negara Manager

# Gambar Regulator Pompa Hidraulic Dan Seal Kit Side Shift Yang Rusak Pada Spreader Kalmar GS-02

# 1. Regulator Pompa Hidraulic



## 2. Seal Kit Side Shift





NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com>

# Approval Pengajuan Pembelian Regulator Pompa Hidraulic Dan Seal Kit Side Shift Untuk Perbaikan Spreader Kalmar GS-02

yudha negara <yudha@grahasegara.com> To: NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com>

Tue, Dec 28, 2021 at 10:03 AM

Approved

Sel, 28 Des 2021 pukul 09.58 NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com> menulis: Dear Pak Yudha,

Selamat pagi pak,

Bersama ini saya lampirkan berita acara pemeriksaan kerusakan spreader Kalmar GS-02, gambar kerusakan regulator pompa hidraulic dan seal kit side shift pada spreader Kalmar GS-02 serta form pengajuan pembelian Regulator Pompa Hidraulic dan seal Kit side SHift untuk perbaikan spreader Kalmar GS-02. Saya lampirkan juga approval dari bapak Chairil dan bapak Safei.

Mohon untuk dapat di approved pak. Terimakasih.

Best Regards,

Nika Admin Teknik/Albert



PT. GRAHA SEGARA Cabang Belawan - Medan Jl. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Medan Sumatera Utara 20414 Phone: +62 61 8881 0100 - 04, Fax: +62 61 8881 0106 - 07

Website: http://www.grahasegara.co.id

Divisi : Teknik / Alat Berat Tanggal : 98 December 2011 PEMESANAN / PERMINTAAN BARANG No.							
No.	Nama Barang	Merek	Туре	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Regulator powpa		il ili,		}	Set	Spare part until
	Hidraulie 4 64040-435)						Perhai kan spreader
							kalmar 65-02.
2.	Stall but side shift	1			2 = 8	set	
					3(		
			41 7				
		7		Halli.			KANLIN DAVI
	Menyetujui						Diajukan Oleh
	28 al						0, 2

Manager.....

1. Putih : Purchasing 2. Kuning : Finan / ACC 3. Hijau : Arsip