

: 061. 88810100/01/02/03/04

Divisi :Teknik

FM.10/01/05

: 00 REVISI

: 01 Maret 2018 TANGGAL

: 1 darl l HALAMAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Desember tahun 2021 telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-02 pada bagian Lampu Lock. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa bola lampu lock bagian depan pada Kalmar GS-02 mengalami kerusakan/putus dikarenakan pemakaian yang rutin jadi harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian bola lampu lock untuk Kalmar GS-02.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

1. Bola Lampu Lock Bagian Depan Kalmar GS-02

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Bola Lampu Lock untuk Lampu Lock bagian Depan alat Kalmar GS-02

C. WAKTU PEMERIKSAAN:

Jam Awal Pemeriksaan

09.30 WIB

Jam Akhir Pemeriksaan

10.30 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Menyetujui,

Asst.supervisor

Gambar Bola Lampu Lock Bagian Depan Yang Rusak/Putus Pada Kalmar GS-02





PT. GRAHA SEGARA Cabang Belawan - Medan

Jl. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Medan Sumatera Utara 20414 Phone: +62 61 8881 0100 - 04, Fax: +62 61 8881 0106 - 07

Website: http://www.grahasegara.co.id

Div	isi : Tetrify / Alot 120 nggal : 15 occartor only	PEMES	SANAN / I	PERMINTAAN	BARANG		No.
No.	Nama Barang	Merek	Туре	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Bold Compu lock	philips	1 tate	29 V 21 W	11	prs	Novagantitan (ob
3	L C1010-125)						tempo kek bacian
	and the second second						dean lainer 65-02
				7			Gond May 160 ms
1	4						
		146					
	Menyetujui						Diajukan Oleh
8	La Soca /	71,		< 15/n21			84 134
SN	lanager		Or.	Aur			9 Sangranita