

os1, 88810100/01/02/03/04

Divisi: Teknik

FM.10/01/05

REVISI : 00 TANGGAL : 1 Maret 2018 HALAMAN : 1 dari 1

# BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Desember tahun 2021, telah diadakan pemeriksaan kendaraan operasional Roda Dua, sepeda motor Revo dengan plat BK 3851 AHV pada bagian Ban Dalam. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa ban dalam bagian belakang pada kendaraan tersebut mengalami kerusakan/ tidak dapat dipakai lagi karena pentil ban lepas dan harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian ban dalam untuk motor Revo BK 3851 AHV.

## A. BAGIAN-BAGIAN YANG BOCOR:

1. Ban Dalam Bagian Depan Motor Revo BK 3851 AHV

#### B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- Memeriksa Kendaraan dan membuat BAP
- Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Ban Dalam Bagian Belakang Motor Revo BK 3851 AHV

#### C. WAKTU PEMERIKSAAN:

: 13.30 WIB 1. Jam Awal Pemeriksaan : 14.00 WIB 2. Jam Akhir Pemeriksaan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan

hairil Effendi Asst.Supervisor

Menyetujui

### Gambar Ban Dalam Bagian Belakang Yang Rusak/Pentil Lepas Pada Sepeda Motor Revo BK 3851 AHV



Dipindai dengan CamScanner