

REPORTE TÉCNICO DE SERVICIO

FECHA: 09/05/2026	SEDE:	EQUIPO: Mant. #5	SERIE: Téc. #1
-------------------	-------	------------------	----------------

QUIEN REPORTA:	N/A
----------------	-----

DAIGNOSTICO

Falla en el sistema hidráulico por desgaste de sellos

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reemplazo de sellos hidráulicos, lubricación de pistones, prueba de presión

OBSERVACIONES

Se recomienda monitorear cada 3 meses

REPUESTOS USADOS

CANT.	REF	DESCRIPCION
		Sellos hidráulicos (x4)
		aceite hidráulico 10W30 (5L)

REALIZADO	RECIBIDO
NOMRE	NOMRE
CARGO	CARGO