

Reporte Técnico de Servicio

ID Mantenimiento:	7
Técnico ID:	2
Fecha del Reporte:	09/05/2026 21:22

Diagnóstico

Falla en el sistema hidráulico por desgaste de sellos

Actividades Realizadas

Reemplazo de sellos hidráulicos, lubricación de pistones, prueba de presión

Observaciones

Se recomienda monitorear cada 3 meses

Repuestos Utilizados

Sellos hidráulicos (x4), aceite hidráulico 10W30 (5L)

Firma Digital

Espacio reservado para firma digital