

REPORTE TÉCNICO DE SERVICIO

FECHA: 09/05/2026		SEDE:		EQUIPO: Mant. #8		SERIE: Téc. #2	
QUIEN REPORTA:		N/A					
DAIGNOSTICO							
Falla en el sistema hidráulico por desgaste de sellos							
ACTIVIDADES REALIZADAS							
Reemplazo de sellos hidráulicos, lubricación de pistones, prueba de presión							
OBSERVACIONES							
Se recomienda monitorear cada 3 meses							
REPUESTOS USADOS							
CANT.	REF		DESCRIPCION				
			Sellos hidráulicos (x4)				
			aceite hidráulico 10W30 (5L)				

REALIZADO				RECIBIDO			
NOMRE				NOMRE			
CARGO				CARGO			